

不適合情報

2019年10月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 主冷水ポンプ(C)メカニカルシールから微量な水が霧状に飛散していることを確認した。当該メカニカルシールを交換。 | 2019/10/06 | |
| 2 | 3号機 | 所内蒸気戻り系ポンプ(B)出口逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | 2019/10/08 | |
| 3 | 5号機 | タービン建屋海水ドレン排水槽放出弁の配管フランジパッキンが劣化して脱落していることを確認した。当該パッキンを交換。 | 2019/10/07 | |
| 4 | その他 | 大湊側補助ボイラー4B缶水サンプル圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。 | 2019/10/07 | |
| 5 | その他 | 水処理設備No. 2純水装置イオン交換樹脂塔上段マンホールフランジ部から微量な水が下部の架台に滴下していることを確認した。拭き取り実施済み。当該フランジを修理。 | 2019/10/07 | |