

**不適合情報**

2020年1月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	環境改善冷凍機(A)蒸発器液面発信器に動作不良を確認した。当該発信器を点検・修理。	2020/01/06	
2	1号機	サービス建屋所内蒸気系供給配管圧力調整弁入口弁パッキンから微量な蒸気の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	2019/12/29	
3	1号機	サービス建屋所内蒸気系供給配管圧力調整弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/28	
4	1号機	所内蒸気系配管凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	2020/01/06	
5	3号機	循環水ポンプ(B)吐出弁操作ハンドル握り部カバーに破損および腐食を確認した。当該カバーを交換。	2020/01/01	
6	4号機	中央制御室出入口扉に動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	2019/12/25	
7	4号機	タービン補機冷却海水系熱交換器(B)後水室ドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	2019/12/27	
8	4号機	電解鉄イオン注入系運転時、電解槽電圧が通常値より高い値を示していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/01/04	
9	5号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)第1気筒ピストンロッドオイルシール部に油漏れが発生し、気筒ケース内に油溜まり(約75cc)があることを確認した。当該圧縮機を点検・修理。	2020/01/05	
10	その他	海水モニタデータ収録装置ソフトウェアに不具合を確認した。当該ソフトウェアを改修。なお、観測データの収録に影響はなく他所へのデータ伝送にも影響なし。	2020/01/06	