

不適合情報

2020年2月20日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)の電動機に異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/02/14	
2	1号機	新新渦幹線2号線碍子洗浄配管に微小な孔の発生および水漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	2020/02/17	
3	1号機	サービス建屋空調設備に異常を示す警報が発生し、給気加熱器所内蒸気系供給ライン温度調節弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/18	
4	2号機	原子炉再循環系電動機発電機セット区域給気温度計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/02/14	
5	5号機	大湊側緊急用電気品室動力変圧器電力積算値の上昇率が受電切替以降減少していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/02/17	
6	5号機	海水熱交換器建屋プラント内放送設備の1チャンネルに音声の拡声不良および通話不良を確認した。当該設備を点検・修理。なお、他チャンネルでの拡声は可能なため機能に問題なし。	2020/02/16	
7	5号機	所内蒸気系所内温水系バックアップ熱交換器入口減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/18	
8	6号機	中央制御室防災盤に異常を示す警報が発生し、コントロール建屋常用電気品区域給気ライン防煙ダンパーの作動およびヒューズ切れを確認した。当該ヒューズを交換しダンパーを復旧。	2020/02/16	
9	6号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)点検後の確認運転において、No1シリンダに異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)により供給が可能であり影響なし。	2020/02/17	
10	7号機	換気空調系信号変換器電源コネクタに動作不良を確認した。当該機器を交換。	2020/02/17	