

## 不適合情報

2020年2月21日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	3/4号機サービス建屋防火戸点検時、3階通路の防火戸(片側)が自動閉にならない動作不良を確認した。当該戸を修理。なお、自動閉にならない防火戸を手動にて閉とし片側運用を実施。	2020/02/18	
2	4号機	海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)タービン補機冷却海水系パイプスペース室南側壁に水の染み出しを確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/02/19	
3	7号機	タービン建屋天井クレーン巻き上げ機(補巻)に動作不良が発生し、緊急停止させたことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/02/17	