

**不適合情報**

2020年2月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	回転式取水口除塵装置(C)の電動機ファンカバーが腐食していることを確認した。当該カバーを点検・修理。	2020/02/17	
2	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域給気ルーバー室清掃時、差圧扉均圧小扉を誤ってコンクリート壁にぶつけ扉を破損させたことを確認した。ただちに小扉を修理し差圧の維持を確認済み。当該事象の原因を調査。	2020/02/18	
3	5号機	取水口除塵装置(C)洗浄水元弁下流側フランジ部に海水の漏えいを確認した。当該フランジ部を点検・修理。	2020/02/19	
4	7号機	燃料取替機制御装置ソフト変更後の確認時、計算機再起動しても計算機ディスプレイの画面が表示されないことを確認した。当該機器を交換。	2020/02/17	
5	その他	放射線防護に関する教育記録確認時、当社社員(1名)が有効期間を過ぎても作成されていないことを確認した。当該事象の原因を調査し記録を作成。なお、教育に関する基準を満足していることを確認済み。	2020/02/19	