

不適合管理状況(4月審査分)

1. Aグレード 2件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/15 | 7号機 | 第6給水加熱器A号機からの異物の回収について (概要) 平成17年3月1日から第6回定期検査を実施中、4月15日、第6給水加熱器A号機の伝熱管内の点検を行っていたところ、同管内にリング状の小片を確認、4月20日当該小片(直径約21.8ミリメートル、重さ約0.6グラムの金属片)を回収した。 その後の調査の結果、回収された金属片は、配管の切れ端であり、その形状・材質やこれまでの定期検査における補修状況から、建設工事の際に混入した可能性が高いと推定している。 また、その形状等から原子炉内に混入するおそれはないものの、他に同じような金属片が混入していないことを確認するため、金属片が混入し移動・滞留する可能性のある復水脱塩装置の下流の給水加熱器を調査した結果、回収された金属片以外の異物は確認されなかった。 |
| | | (ホームページ掲載) 2005/4/20 [プレス発表[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17042002.pdf) |
| | | (ホームページ掲載) 2005/4/28 [運転・定検状況[その他]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17042802.pdf) |
| 2005/04/26 | 1号機 | 運転状況(監視強化)について (概要) 定格熱出力一定運転中のところ、4月26日午前7時頃、排ガス系の高感度オフガスモニタの指示値に上昇傾向が見られた。4月26日現在、高感度オフガスモニタの指示値は若干低下しているものの、監視を強化して運転を続けている。 また、放射線監視モニタおよび排気筒モニタの指示値に変動はなく、外部への放射線の影響はない。高感度オフガスモニタ指示の上昇の原因は、燃料の一部からの微量な漏えいの可能性が考えられるため、4月27日より、プラント出力を下げ安定した状態で制御棒を操作し、漏えい燃料があると考えられる範囲を特定した。これにより当該範囲内の制御棒を挿入し、燃料の出力を抑制した上で、5月8日プラント出力をもとに戻している。 なお、本事象はプラントの安全運転上に影響を及ぼすものではない。 |
| | | (ホームページ掲載) 2005/4/26 [運転・点検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17042601.pdf) |
| | | |

2. Bグレード 7件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/04/11 | その他 | 放射性廃棄物処理設備(R/W)運転記録および総括運転責任者引継日誌における複数の炉主任捺印漏れについて |
| 2005/04/13 | 7号機 | 吸引ヘッド廻り止めワイヤー余長部の折損について |
| 2005/04/14 | 3号機 | 第8回定期事業者検査 制御棒駆動系機能検査(区分A)時検査官指摘による要領書改訂について |
| 2005/04/14 | 3号機 | 第8回定期事業者検査 制御棒駆動系機能検査 手順の逸脱に対する指摘について |
| 2005/04/15 | 3号機 | 第8回定期事業者検査 制御棒駆動系機能検査 測定値の端数処理に対する指摘について |
| 2005/04/20 | 7号機 | 制御棒(CR)誤挿入事象について |
| 2005/04/25 | 3号機 | 管理区域内におけるガムの発見について |

3. Cグレード 46件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/03/18 | 3号機 | タービン配管点検肉厚測定未登録試験片使用について |
| 2005/03/18 | 3号機 | 蒸気タービン開放検査記録と不適合報告書との修理箇所の相違について |
| 2005/03/23 | 3号機 | HCV配管取替工事に伴う溶接検査記録誤記について |
| 2005/03/29 | 3号機 | 第6給水加熱器ドレン冷却器(C)伝熱管点検結果(異物)について |
| 2005/03/29 | 4号機 | 喫煙所設置工事における排煙設備起動について |
| 2005/03/30 | 7号機 | TOSMAP AIS4基板の不適合について |
| 2005/03/31 | その他 | ラフタークレーン年次点検の不備について |
| 2005/04/01 | 3号機 | 主要制御系機能検査・原子炉給水制御装置操作端組合せ検査(M/D-RFP)実施時の検査要領書の誤記について |
| 2005/04/01 | 4号機 | 放射性雑固体廃棄物ドラム缶用ラジパックの蓋取付け忘れについて |
| 2005/04/01 | 7号機 | FMCRD本体Oリング折損について |
| 2005/04/01 | 7号機 | 主発電機クーラードーム内の水溜りについて |
| 2005/04/01 | その他 | 大湊側焼却設備 廃活性炭取出装置ドラムリフタのガイドローラ外れによる停止事象について |
| 2005/04/01 | その他 | 本店報告用発電月報提出期限遅延について |
| 2005/04/03 | 5号機 | サーベランスデータシートの紛失について |
| 2005/04/04 | 1号機 | APDへのガム付着について |
| 2005/04/05 | 4号機 | OG再結合装置切替時における系統流量変動について |
| 2005/04/06 | 3号機 | FPCF/D及びCUWF/D出口流量計のチャート記録紙の入れ間違いについて |
| 2005/04/06 | 3号機 | RCIC CV作動不良について |
| 2005/04/06 | 3号機 | 再循環ループ流量性能校正検査における判定値逸脱(想定外事象)について |
| 2005/04/06 | 7号機 | 安全保護系設定値確認検査における「SRNMペリオド短」再検査について |
| 2005/04/06 | 7号機 | CWP(C)電動機固定子コイル損傷について |
| 2005/04/06 | 7号機 | 主タービン第2軸受振動計用ガイドブッシュについて |
| 2005/04/07 | 3号機 | 復水検塩系導電率計ラック耐圧試験後ブロー水の漏洩について |
| 2005/04/07 | 3号機 | PLR(A)軸振動計プリアンプ破損について |
| 2005/04/07 | 5号機 | 屋外SA配管漏洩について |
| 2005/04/07 | 7号機 | バイタル(7B)CVCF装置点検時保護回路動作について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/04/07 | 7号機 | 定期事業者検査 給水ポンプ分解検査における現場計測器と計測器リストの有効期限の相違について |
| 2005/04/08 | 7号機 | 緊急停止に伴うヨウ素除去作業時の必要書類の現場掲示遅れについて |
| 2005/04/09 | その他 | A M P - P D点検時におけるD C地絡警報(軽故障)発生について |
| 2005/04/10 | 6号機 | D W C冷却器凝縮水流量記録計(E 3 1 - F R 6 2 1)のベン電源オフについて |
| 2005/04/13 | 1号機 | A x / B 冷凍機(A)抽気ポンプ異音発生について |
| 2005/04/13 | 3号機 | 給復水系水張り時の復水再回収ポンプの加熱について |
| 2005/04/13 | 7号機 | H P C P (C)吸込弁(95%~99%以上)リミットスイッチ設定不良について |
| 2005/04/13 | その他 | 誤放出対応システムの不具合について |
| 2005/04/14 | 3号機 | 制御棒駆動系機能検査(運転圧スクラム)におけるC R 3 4 - 0 3のバッファ時間の未計測について |
| 2005/04/14 | 7号機 | 身体汚染について |
| 2005/04/15 | 7号機 | プロセスモニタ機能検査における線源校正再検査について |
| 2005/04/15 | 7号機 | F H M補助ホイスト用先端金具の外れについて |
| 2005/04/15 | 7号機 | 計算機用無停電電源装置インバータ内ヒューズ断の不具合について |
| 2005/04/16 | 3号機 | H C U全隔離時「C Rドリフト」警報発生について |
| 2005/04/18 | その他 | 放出管理システムの誤操作に伴うデータロックとセーフティ機能異常について |
| 2005/04/22 | その他 | 環境管理棟自火報設備の誤報について |
| 2005/02/23 | 4号機 | R S S定例試験における手順書の加筆修正について |
| 2005/04/24 | 3号機 | 原子炉保護系インターロック機能検査(その6)現場検査実施時における不適合事象について(品質に影響を与える誤記訂正) |
| 2005/04/24 | 7号機 | 有機溶剤取り扱い中における溶剤の飛沫の目への付着について |
| 2005/04/25 | 7号機 | 発電機固定子コイル内洗浄水漏洩について |

4. Dグレード 349件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|------------------------------------|
| 2005/01/21 | 3号機 | 所内用変圧器A油温度指示計の不具合について |
| 2005/02/15 | その他 | ドラムハンドリング設備電動機サーマルリレー整定値逸脱について |
| 2005/02/21 | 5号機 | T 3 1 - P I - 1 2 1圧力計内部雨水侵入について |
| 2005/02/21 | 5号機 | T 3 1 - P I - 1 2 5圧力計内部雨水侵入について |
| 2005/02/21 | 5号機 | Y 5 2 - P I - 0 0 1 B圧力計内部雨水侵入について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/02/21 | 5号機 | Y52 - PI - 002 B 圧力計内部雨水侵入について |
| 2005/03/08 | その他 | 大湊側焼却設備 プロパン自動切換器の錘(おもり)と手動弁ハンドルとの干渉について |
| 2005/03/09 | 6号機 | FPM(A) / (B) 可動台動作不良について |
| 2005/03/10 | 7号機 | CVアキュムレータ室素封入口Oリング変形について |
| 2005/03/14 | 1号機 | Hx / BSWSD サンプポンプ(A - A) ベルマウス取付ナットの腐食について |
| 2005/03/14 | 2号機 | 鉄イオン電解槽伝導金具 のゴムライニング浮上り・割れについて |
| 2005/03/14 | 7号機 | 仮設ダクトホース損傷について |
| 2005/03/15 | その他 | 大湊側焼却設備 燃料供給系 プロパン庫内AO弁の防爆仕様もれについて |
| 2005/03/17 | 1号機 | Hx / BSWSD サンプポンプ(A - A) シャフトの振れ測定値の許容値越えについて |
| 2005/03/17 | 3号機 | 電磁弁異音確認について |
| 2005/03/17 | 3号機 | スクラムタイミングレコーダ盤用基板内臓電池の電圧値逸脱について |
| 2005/03/17 | 7号機 | 低圧復水ポンプ(B) 電動機潤滑油の劣化について |
| 2005/03/17 | 7号機 | N22系 LT035A2 (L側) 水張り弁詰まりについて |
| 2005/03/18 | 7号機 | N21, N22系 [N21 - F189B, N22 - F005C] 弁グランド部リーク跡について |
| 2005/03/18 | 7号機 | N72系 ボール回収器出口弁[N72 - F008A / B] 固定軸腐食、ストップボルト損傷について |
| 2005/03/18 | 7号機 | N27 - CE005C 導通不良について |
| 2005/03/18 | 7号機 | N11, N21系 [N11 - F304, N21 - F013C] M0弁駆動部 ハンドルシャフト摩耗粉について |
| 2005/03/18 | 7号機 | N21, N22, N36系 M0弁駆動部ハンドルシャフト、電気室アダプター 油にじみについて |
| 2005/03/18 | 7号機 | N21, N22, N39系 モーターフランジ・スプリングカートリッジキャップ油にじみについて |
| 2005/03/18 | 7号機 | N71系 CW放水側サイフォンブレイク弁・テスト弁 電動弁駆動部腐食について |
| 2005/03/18 | 7号機 | N72系 [N72 - F036C, N72 - F037C] ボンネット部リークについて |
| 2005/03/18 | 7号機 | N22, N36, N39系 M0弁駆動部クォードリング部油にじみについて |
| 2005/03/18 | 7号機 | N21系 [N21 - F029B, N21 - F126] M0弁駆動部のヨークスタンド部油にじみ跡について |
| 2005/03/18 | 7号機 | N36系 [N36 - F024B] M0弁駆動部下部クォードリング及びモーターフランジ油にじみについて |
| 2005/03/22 | 3号機 | N21 - DPS045A 接断差精度逸脱について |
| 2005/03/23 | 3号機 | N21 - DPS045B 接断差精度逸脱について |
| 2005/03/24 | 3号機 | P61 - PI023 検出元弁シートパスについて |
| 2005/03/24 | 3号機 | P61 - PI002 検出元弁シートパスについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/03/25 | 3号機 | 主発電機タービン側ベアリングブラケットのシールケーシング取付面の打痕について |
| 2005/03/25 | 4号機 | N11系PTベントプラグリークについて |
| 2005/03/25 | 7号機 | オイルスナッパーの摺動傷について |
| 2005/03/25 | 7号機 | HPDP(#B)吐出カバーボルト損傷について |
| 2005/03/25 | 7号機 | P61 - D020カプセル損傷・ピン摩耗について |
| 2005/03/26 | その他 | 大湊側洗濯設備洗濯機(B)洗いモーター不良について |
| 2005/03/28 | 1号機 | Hx SWS D サンプピットB内ドレンノズル脱落について |
| 2005/03/28 | 3号機 | IPB屋外風導部からの浸水について |
| 2005/03/28 | 3号機 | N27 - CE045固定用フックスプリング作動不良について |
| 2005/03/28 | 6号機 | FPM(B) 旋回駆動装置動作不良について |
| 2005/03/28 | 7号機 | P61 - D011ピン摩耗について |
| 2005/03/28 | 7号機 | MSVストレナ #1メッシュ磨耗について |
| 2005/03/28 | 7号機 | #5,6給水加熱器ラギング割れについて |
| 2005/03/28 | その他 | 廃スラッジ系MO弁のECWDと現物の動作相違について |
| 2005/03/28 | その他 | 遮断器027油圧ポンプ動作回数カウンターの動作不良について |
| 2005/03/29 | 3号機 | タービン配管RT結果について(その1) |
| 2005/03/29 | 7号機 | G31 - F513A,F514A弁棒腐食及びらせんキズについて |
| 2005/03/29 | 7号機 | DWC送風機(C)カップリング締め代許容値超えについて |
| 2005/03/29 | 7号機 | 低圧B - C間トンネル油切りストリップ部水平継手食い違いについて |
| 2005/03/29 | 7号機 | P61 - D007ピン摩耗について |
| 2005/03/29 | 7号機 | N22系 演算器ヒューズホルダ不良について |
| 2005/03/29 | 7号機 | N22 - LT006A L側計器元弁 弁棒螺旋傷について |
| 2005/03/29 | 7号機 | CIV #5ISVスタフィンボックス締付ボルト固着について |
| 2005/03/30 | 1号機 | CFブリコートタンク補給水弁シートパスの不具合について |
| 2005/03/30 | 1号機 | 常用照明分電盤LP - 1T31 CKT - 7回路の不具合について |
| 2005/03/30 | 3号機 | HCU N2容器ユニオン部からの微小リークについて(L/N:34 - 23) |
| 2005/03/30 | 3号機 | N27 - F272B圧力計作動不良及び圧力計ユニオン部からエアリークについて |
| 2005/03/30 | 3号機 | R/B No.3サブドレンの不具合について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/03/30 | 6号機 | プロセス計算機 CRT # 4,5の不具合について |
| 2005/03/30 | 7号機 | E51 - F039 駆動部デクラッチレバーシャフトロールピン曲がりについて |
| 2005/03/30 | 7号機 | SPCUポンプベアリング押代数値許容値割れについて |
| 2005/03/30 | 7号機 | IA除湿装置 P52 - F533B 弁体腐食について |
| 2005/03/30 | 7号機 | M/C7C(4B) 直流不足電圧継電器カバーの不具合について |
| 2005/03/30 | 7号機 | T/D RFP(B)スラストメタル磨耗について |
| 2005/03/30 | 7号機 | RFP - T(B)LP - CVカムシャフト・オイレスメタル磨耗について |
| 2005/03/31 | 2号機 | 復水ヘッドタンクLCV - F013A グランドリークの不具合について |
| 2005/03/31 | 3号機 | D23 - PS023A 継手部リークについて |
| 2005/03/31 | 3号機 | RFP - T(A) 入口主蒸気ラインドレン水位(高)[N39 - LS008] フランジボルトネジ山不良について |
| 2005/03/31 | 4号機 | CD 出口・給水系溶存酸素濃度計の不具合について |
| 2005/03/31 | 5号機 | An/A LCW サンプポンプ(A) 吐出逆止弁動作不良について |
| 2005/03/31 | 5号機 | CONW、SOL 計タンク温度記録計打点不良について |
| 2005/03/31 | 6号機 | 南側海水ポンプ用天井クレーンの操作中の停止事象について |
| 2005/03/31 | 7号機 | 低圧Cローター着磁計測結果、管理値外れについて |
| 2005/03/31 | 7号機 | R43 - SO - F069A 用配管フランジ面傷(圧痕)について |
| 2005/03/31 | 7号機 | クロスアラウンド配管(ES - 1 - 7) 溶接部PT指示について |
| 2005/03/31 | 7号機 | N26 - F071B, F718B, F719B 弁棒腐食について |
| 2005/03/31 | 7号機 | N21系 第三給水加熱器(C) 復水出口弁[N21 - F020C] MO弁駆動部、手動操作時ハンドルより異音について |
| 2005/03/31 | 7号機 | 主発電機回転子アキシャルブロックの剥離について |
| 2005/04/01 | 1号機 | 液体酸素容器(B) 出口弁グランドリークの不具合について |
| 2005/04/01 | 1号機 | 苛性ソーダ・硫酸タンク防薬堤排水ライン詰まりの不具合について |
| 2005/04/01 | 3号機 | 定期事業者検査要領書の採番ミスについて |
| 2005/04/01 | 3号機 | LSTr3SA、3SB 防災弁入口弁の銘板の不具合について |
| 2005/04/01 | 3号機 | N22系 第三給水加熱器(C) 胴体逃し弁[N22 - F022C] ベローズガスケット部漏洩について |
| 2005/04/01 | 4号機 | SI 単位化変更業務委託 CD 現場盤コントローラソフト変更報告書訂正依頼手続きの誤りについて |
| 2005/04/01 | 4号機 | スクリーン装置 A 号機 バー回転式スクリーン排出フィン破損について |
| 2005/04/01 | 4号機 | オペフロ 空調ダクト保温材損傷の発見について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/04/01 | 6号機 | R/A・T/A排風機(A)カップリングエレメント不良について |
| 2005/04/01 | 7号機 | B21-PS-011Kテスト弁継ぎ手部からのリークについて |
| 2005/04/01 | 7号機 | B21-PS-011R テスト弁継ぎ手部からのリークについて |
| 2005/04/01 | 7号機 | P61-D015ピン摩耗について |
| 2005/04/01 | 7号機 | P61-D024ピン摩耗について |
| 2005/04/01 | 7号機 | P41-F406A/C/D/F弁体及び弁箱 塗装はく離について |
| 2005/04/01 | 7号機 | N71系 CW取水側サイフォンブレイク弁(A)(C)[N71-F020A/C]弁箱内ゴムライニング損傷について |
| 2005/04/01 | 7号機 | 主発電機コレクタ側上半メタルのPT指示不良について |
| 2005/04/02 | 1号機 | CRD系復水元弁開度指示計[N21-PO1641]の不具合について |
| 2005/04/02 | 5号機 | 直流125V(A,B)予備充電器直流出力電流計指示不良について |
| 2005/04/02 | 7号機 | バイタル(7B)CVCF装置交流入力電圧計の不具合について |
| 2005/04/02 | 7号機 | 低圧Cノズルダイヤフラム上半(GEN側)下半(TB・GENTB側)溶接補修箇所PT結果不適合について |
| 2005/04/02 | 7号機 | RFP-Tアキュムレータ(C)油にじみについて |
| 2005/04/03 | 6号機 | 油清浄機カートリッジフィルタ逃がし弁油にじみについて |
| 2005/04/04 | 1号機 | 中操CRT#1文字化けの不具合について |
| 2005/04/04 | 3号機 | T49-F004A弁体当り面指示模様について |
| 2005/04/04 | 3号機 | CV#3,4下部レバー内ブッシュ組立不良について |
| 2005/04/04 | 3号機 | M/DRFP(A)シール水復水回収タンク入口流量[N21-FT078A](渦流量発信器)計器精度逸脱について |
| 2005/04/04 | 4号機 | T/B天井クレーン(No1)走行制御盤用冷却ファン動作不良について |
| 2005/04/04 | 5号機 | RSWストレナー(C)差圧指示計の不具合について |
| 2005/04/04 | 5号機 | 「SSMバイパス10給水流量」アラーム発生調査依頼について |
| 2005/04/04 | 7号機 | M/D RFP(A)油タンクガス抽出機・N34-C014A用電動機部品摩耗について |
| 2005/04/04 | 7号機 | RSWポンプ(F)刻印F インペラ、ケーシングにおける腐食について |
| 2005/04/04 | 7号機 | RCW吐出弁D、F 弁箱ボンネットフランジ部及び弁蓋ガスケット座腐食について |
| 2005/04/04 | 7号機 | 制御棒操作監視制御盤1 端子ネジの不具合について |
| 2005/04/04 | 7号機 | 主変圧器冷却ファン電動機(No.1-4,4-3,5-3)異音発生について |
| 2005/04/04 | 7号機 | 自動UT装置データ収録不良について(その2) |
| 2005/04/04 | 7号機 | N11-F709Bヨークスリーブ・玉軸受損傷について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/04/04 | その他 | 環境管理棟屋外排水管の水漏れ発見について |
| 2005/04/04 | その他 | 大湊側焼却設備 モータ弁開度表示回路の不適合について |
| 2005/04/04 | その他 | エンピクラフト社供給弁 フェイル時の開閉動作相違について |
| 2005/04/05 | 2号機 | コンソールCRT#1の不具合について |
| 2005/04/05 | 2号機 | 酸素注入系A系ガスポンベ出口弁接続部リークの不具合について |
| 2005/04/05 | 3号機 | プロセス放射線モニタ機能検査時における警報不動作による不適合(想定不適合)について |
| 2005/04/05 | 3号機 | 蒸気タービン開放検査記録の検査助勢員の記載漏れについて |
| 2005/04/05 | 7号機 | シュラウドヘッドボルト窓部摩耗について |
| 2005/04/05 | 7号機 | CC系分流管(A-1,2,B-1,2)の内挿管腐食について |
| 2005/04/05 | 7号機 | G-31-F509C,F740C,F741A,F741C 弁棒表面腐食について |
| 2005/04/05 | 7号機 | N22系 高圧ドレンボ(A)(B)ミニマムフロー弁後弁 駆動装置グリス漏れ、グラウンド部漏洩痕について |
| 2005/04/05 | 7号機 | N72系 ボール注入元弁[N72-F009A/C,F010B/C]弁体ゴムライニング損傷について |
| 2005/04/05 | その他 | パーナー用蒸気ドレントラップバイパス弁エロージョンについて |
| 2005/04/05 | その他 | 焼却設備「燃焼空気供給系」警報回路不適合について |
| 2005/04/06 | 1号機 | 屋外A系トレンチNSDサンプポンプ ベルマウス腐食について |
| 2005/04/06 | 3号機 | TIP ch.A,B,C検出器位置表示不良について |
| 2005/04/06 | 3号機 | RCIC真空タンク水位計不良について |
| 2005/04/06 | 6号機 | スクリーン装置洗浄水圧力計内部結露について |
| 2005/04/06 | 7号機 | D/G(C)No.11シリンダ安全弁吹き出し圧力判定値逸脱について |
| 2005/04/06 | 7号機 | 計器ループ精度逸脱(P25-TCV-F023)について |
| 2005/04/06 | 7号機 | D/G(C)シリンダヘッド排気シートリング剥離について |
| 2005/04/06 | 7号機 | CWP(A・B・C号機)パッキンスリーブ摩耗について |
| 2005/04/06 | 7号機 | HECW冷凍機(A)インペララピンス寸法許容値逸脱について |
| 2005/04/06 | 7号機 | N22-F041A~Dプラグ・シートリング侵食について |
| 2005/04/06 | 7号機 | プロセス計算機CRT#10画面フリッカ表示について |
| 2005/04/07 | 1号機 | ハッチ上部用電気チェンブロック(HCW濃縮装置用)MCCBユニットハンドルON方向回転不良について |
| 2005/04/07 | 1号機 | FPCF/D(A)逆洗空気急速開閉弁LSの不具合について |
| 2005/04/07 | 1号機 | R/B天井クレーン過加重検出装置(B系ロードセル)調整不良について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/07 | 2号機 | 中操メッセージプリンタ機冷却ファン2の不具合について |
| 2005/04/07 | 3号機 | CWP # A吐出弁(N71 - F001A)作動不良について |
| 2005/04/07 | 3号機 | プロセス放射線モニタ機能検査成績書の不適合について(その1) |
| 2005/04/07 | 3号機 | プロセス放射線モニタ機能検査成績書の不適合について(その2) |
| 2005/04/07 | 3号機 | 原子炉冷却系統設備検査(その2)要領書における検査対象箇所の誤記について |
| 2005/04/07 | 3号機 | HFP(B)コンペンセータロックナット不良について |
| 2005/04/07 | 5号機 | 密封油真空ポンプ(B)軸潤滑油用オイルレベルの不具合について |
| 2005/04/07 | 5号機 | 洗浄水配管元弁F104A弁棒部分減肉について |
| 2005/04/07 | 6号機 | MSH第1・2段加熱器(B2)ベント弁グランド部の不具合について |
| 2005/04/07 | 7号機 | MSIV予備弁体(F002B)スタンション溶接部PT指示模様について |
| 2005/04/07 | 7号機 | オイルスナッパー損傷について |
| 2005/04/07 | 7号機 | D/G(A)シリンダヘッド吸気シートリング腐食について |
| 2005/04/07 | 7号機 | RSWポンプ(C)刻印Cインペラの線状浸透指示模様について |
| 2005/04/07 | 7号機 | G31 - F559A,G31 - F561A弁棒腐食及び傷について |
| 2005/04/07 | 7号機 | N22 - LT020B(H)側計器入口弁、弁フランジ部の傷について |
| 2005/04/07 | 7号機 | 残留熱除去系ポンプ7C用電動機・E11 - C001C 下部漏油について |
| 2005/04/07 | その他 | IDカード書き込み時の管理番号誤入力について |
| 2005/04/07 | その他 | 焼却設備(大湊側)プロパン配管弁向き間違いについて |
| 2005/04/08 | 2号機 | 焼却設備所内蒸気・戻り系 減圧弁前蒸気圧力計元弁シートパスについて |
| 2005/04/08 | 2号機 | 焼却設備所内蒸気・戻り系 減圧弁後蒸気圧力計元弁グランド部リークについて |
| 2005/04/08 | 3号機 | CC系ボール回収器(C)出口配管ドレン弁の不具合について |
| 2005/04/08 | 3号機 | P61 - LS032 検出元弁シートパスについて |
| 2005/04/08 | 3号機 | P61 - LS033 検出元弁シートパスについて |
| 2005/04/08 | 4号機 | TSWポンプ(A)グランドカバー金具の不具合について |
| 2005/04/08 | 4号機 | TCW熱交B後水室ベント弁シートパスについて |
| 2005/04/08 | 5号機 | #6CRT画面選択釦「確認」PB動作の不具合について |
| 2005/04/08 | 6号機 | RIP(H)速度信号の不具合について |
| 2005/04/08 | 7号機 | 低圧Cノズルダイヤフラム下半(T/G15・16段)入口側外輪部の浸食について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/08 | 7号機 | R S Wポンプ(A)(D)インペラ、ケーシングにおける腐食について |
| 2005/04/08 | 7号機 | D / G (C) シリンダヘッド吸気シートリング腐食について |
| 2005/04/08 | 7号機 | R S Wポンプ(A)軸受の剥離、及びスリーブの摩耗について |
| 2005/04/08 | 7号機 | T B V # 1 弁体ステライト部指示模様確認について |
| 2005/04/08 | その他 | プロパン庫排風機操作箱回路の不適合について |
| 2005/04/08 | その他 | S S 系既設取合 デカント移送異常停止について |
| 2005/04/08 | その他 | 乾燥機(B)用、排ガスフィルターへのダクトヒビ割れについて |
| 2005/04/08 | その他 | 洗濯機(E)給水バルブ(電磁弁)不具合について |
| 2005/04/09 | 3号機 | 制御棒駆動機構点検手入立会検査(大気圧スクラム検査)時におけるR M C S システム診断異常について |
| 2005/04/09 | 3号機 | R C W H x # F 号機 安全弁上流側フランジ部水漏れについて |
| 2005/04/09 | 3号機 | 制御棒駆動機構機能検査時におけるカップリングチェック未実施について |
| 2005/04/09 | 3号機 | 大気圧時機能検査(スクラム時間測定)におけるC R 3 4 - 3 1 のパuffa時間の未計測について |
| 2005/04/09 | 3号機 | H C U (1 0 - 1 1) アキュムレータの不具合について |
| 2005/04/09 | 5号機 | An/A地下4階H S C R 凝縮水移送ポンプ室内ポンプ(B)グランド水床漏洩について |
| 2005/04/09 | 5号機 | H S C R ポンプ(B)グランド部排水配管清掃依頼について |
| 2005/04/09 | 7号機 | C I V # 1, 6 主弁弁体嵌め合い部歪みについて |
| 2005/04/09 | 7号機 | 大型スクリーン電源ファン異音発生について |
| 2005/04/09 | 7号機 | R F P - T (B) L P - C V # 2, 3 カムレバー支点ピン磨耗について |
| 2005/04/09 | 7号機 | P 2 2 系面積式流量計指示不良について |
| 2005/04/09 | 7号機 | N 7 1 系 L S 0 2 8 A (L) 側計器元弁不良について |
| 2005/04/10 | 3号機 | 溶接事業者検査工程管理記録の誤記について |
| 2005/04/10 | 7号機 | 運転管理コンソールのハードコピー動作不可について |
| 2005/04/10 | その他 | R W 設備スラッジ移送ポンプ移送ライン選択スイッチ接触不良について |
| 2005/04/11 | 1号機 | スクリーン装置門型クレーン走行機械装置点検口蓋開閉不良について |
| 2005/04/11 | 1号機 | スクリーン装置門型クレーン海側レールクランプアーム作動不良について |
| 2005/04/11 | 1号機 | 鉄イオン海水供給ポンプ(B)逆止弁動作の不具合について |
| 2005/04/11 | 1号機 | S P D S 環境監視モニタデータ不具合発生について |
| 2005/04/11 | 2号機 | C W P (C) モータ下部ガイド軸受温度検出器の不具合について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/11 | 3号機 | T / B大物搬入口付近での消火器消火剤放出について |
| 2005/04/11 | 3号機 | TIP(E)近接スイッチ動作不良について |
| 2005/04/11 | 3号機 | 排気筒トリチウムサンプルポンプ(B)の不具合について |
| 2005/04/11 | 3号機 | 安全保護系性能(校正)検査における検査要領書の誤記について |
| 2005/04/11 | 5号機 | スクリーンハウジング本体(A)上部手摺腐食について |
| 2005/04/11 | 7号機 | 給水加熱器ドレン系(N22)用調節弁について |
| 2005/04/11 | 7号機 | 光磁気ディスク用WS立ち上げ不可について |
| 2005/04/11 | 7号機 | 非常用予備電源装置検査(その3)における許容範囲の逸脱について |
| 2005/04/11 | 7号機 | N21系 第二給水加熱器(A)(B)給水入口弁[N21-F028A/B]駆動部トルクスイッチ接点不良について |
| 2005/04/11 | その他 | 貝処理 アニオン系ポリマ原液ポンプ吐出不良について |
| 2005/04/12 | 1号機 | FPCポンプ(A)吐出弁グランドパッキン交換について |
| 2005/04/12 | 1号機 | CAMS(B) 湿分補正 記録計打点印字の不具合について |
| 2005/04/12 | 3号機 | 管理区域へのタバコライター持込み(出し忘れ)について |
| 2005/04/12 | 6号機 | RW設備HCW濃縮装置加熱器蒸気入口A0弁シートパスについて |
| 2005/04/12 | 7号機 | RSWポンプ(A)軸受スリーブにおける線状浸透指示模様について |
| 2005/04/12 | 7号機 | MSV#1ストレーナ溶接部指示模様について |
| 2005/04/12 | 7号機 | N22系 MSH第二段加熱器(A2)復水器側ベント弁[N22-F054C]弁体・弁座シート面傷について |
| 2005/04/12 | 7号機 | N72系 復水器連続洗浄装置廻り弁 ボンネットリークについて |
| 2005/04/12 | 7号機 | P22系面積式流量計指示不良について |
| 2005/04/12 | その他 | 大湊側焼却設備 試験用油の一時的な受け入れについて |
| 2005/04/13 | 1号機 | HS供給ラインHSCRストレーナの不具合について |
| 2005/04/13 | 2号機 | PLADIS用保守コンソール動作の不具合について |
| 2005/04/13 | 3号機 | 小口径配管点検RT(TGS-042)について |
| 2005/04/13 | 3号機 | 使用計測器の校正証明書誤記について |
| 2005/04/13 | 3号機 | LDSダスト放射線モニタサンプリングポンプ(B)T/R時、Vベルト保護カバー接触について |
| 2005/04/13 | 3号機 | B21-LT042Aのテスト弁(H)シートパスについて |
| 2005/04/13 | 3号機 | 励磁電源変圧器 衝撃油圧継電器の油にじみについて |
| 2005/04/13 | 5号機 | OF-CV洞道送風機南側(A)ベルト調整の不具合について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/13 | 5号機 | エリア放射線モニタ記録計打点の不具合について |
| 2005/04/13 | 7号機 | RHR系ベント弁(E11-F550B)シートパスについて |
| 2005/04/13 | 7号機 | 主タービン偏心計の特性不良について |
| 2005/04/13 | 7号機 | HCUスクラムパイロット電磁弁異音発生について |
| 2005/04/13 | 7号機 | P21-F1557B弁棒(径変化部)の腐食について |
| 2005/04/13 | 7号機 | RSWポンプ(C)ポンプベースレベルの許容値逸脱について |
| 2005/04/14 | 1号機 | 7号母線用AMP-PD比較器警報回路動作差電圧不良について |
| 2005/04/14 | 3号機 | SJAE冷却器水室M/H締付ボルトからの漏洩について |
| 2005/04/14 | 3号機 | DC250V充電器盤(常用・予備)警報回路用基盤故障について |
| 2005/04/14 | 7号機 | D/G7C界磁電流計管理値逸脱について |
| 2005/04/14 | 7号機 | EHCフラッシングフィルター取合いフランジ当り不良について |
| 2005/04/14 | 7号機 | B21-F051Bリードスイッチ損傷について |
| 2005/04/14 | その他 | 「MP8[1系]補助記憶装置異常」警報発生について |
| 2005/04/15 | 2号機 | 燃料取替機納入用基板損傷について |
| 2005/04/15 | 2号機 | スクリーン洗浄ポンプ(B)グラウンドの不具合について |
| 2005/04/15 | 3号機 | R44-SO-F081Hフレキコネクタの破損について |
| 2005/04/15 | 3号機 | 定期事業者検査、検査記録上の基準値誤りについて |
| 2005/04/15 | 3号機 | N26,27系統MUWCライン水張り時の安全弁作動事象について |
| 2005/04/15 | 3号機 | #3BANK回線GISペローのガスリークについて |
| 2005/04/15 | 3号機 | T31-TS023接点動作不良について |
| 2005/04/15 | 3号機 | 主要制御系機能検査:給水制御装置インターロック検査(T/D-RFP)前準備の安全処置(検査条件模擬)不足について |
| 2005/04/15 | 3号機 | PIPリードスイッチ交換作業での不手際について |
| 2005/04/15 | 3号機 | B21系EFCVシートリークについて |
| 2005/04/15 | 3号機 | E11系EFCVシートリークについて |
| 2005/04/15 | 4号機 | HSCRフラッシュタンクLSの不具合について |
| 2005/04/15 | 4号機 | 復水給水サンプリングリング手分析ライン弁シートパスについて |
| 2005/04/15 | 5号機 | ホットラボ蛍光X線分析装置故障について |
| 2005/04/15 | 7号機 | MSV#2差動トランスユニボール間隙値外れについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/15 | 7号機 | D/W内換気空調系ダクトエアリークについて |
| 2005/04/15 | 7号機 | スクリーン(A)水路底部 フレームベースライナー外れについて |
| 2005/04/15 | その他 | 大湊側焼却設備 焼却灰処理系 バイブレータ不動作について |
| 2005/04/16 | 3号機 | 監視機能健全性確認検査(その2)におけるエリアモニタの指示不良について(想定不適合) |
| 2005/04/16 | 3号機 | E11-F739B中継端子箱内ケーブル端子番号相違について |
| 2005/04/16 | 5号機 | RFP-T油タンク(A)ブースタポンプ吐出圧力計の不具合について |
| 2005/04/16 | 7号機 | 復水器過脱塩装置制御盤 伝送路A・Bの不具合について |
| 2005/04/16 | 7号機 | CRT#9機能選択不能及びアラームタイパー印字の不具合について |
| 2005/04/16 | その他 | 焼却灰処理系移送試験中断について |
| 2005/04/17 | 1号機 | 南側66kV補助建屋継電器室空調機NO.1の不具合について |
| 2005/04/17 | 3号機 | IRM LEMOコネクタ不良について |
| 2005/04/17 | 4号機 | DC125VHPCS系蓄電池電解液比重、判定値の不具合について |
| 2005/04/17 | 5号機 | 大湊側補助ボイラー4A変圧器油温度高警報誤動作について |
| 2005/04/18 | 1号機 | 風向風速計精密点検時の交換部品サイズ違いについて |
| 2005/04/18 | 3号機 | TGS-044-1ライン配管修理(25A)に於ける水漏れについて |
| 2005/04/18 | 3号機 | B21-F019開度指示計の不具合について |
| 2005/04/18 | 4号機 | 第8回定期検査 蒸気タービン性能検査(その1)における点検結果報告通知書添付資料(計器点検データ)の一部誤記について |
| 2005/04/18 | 4号機 | 排気塔航空障害灯「上段3」停止ランプ点灯の不具合について |
| 2005/04/18 | 4号機 | トリチウムサンプリング装置内リレーの不具合について |
| 2005/04/18 | 5号機 | M/B送風機(B)VD動作の不具合について |
| 2005/04/18 | 6号機 | SA圧縮機B号機浸透探傷検査指示模様について |
| 2005/04/18 | 7号機 | N43-F1020指示リンク機構不良について |
| 2005/04/18 | 7号機 | RCW(F)用電動機ケーブル端末部絶縁テープ剥れについて |
| 2005/04/18 | 7号機 | 復水器真空ポンプ用封水ポンプモーターケーブル圧着不良について |
| 2005/04/18 | 7号機 | HECW冷凍機(C)ベンコンケース部Oリング部リークについて |
| 2005/04/18 | 7号機 | 期限切れ「特別措置エリア等の鍵借用依頼票」での鍵貸出事案について |
| 2005/04/18 | 7号機 | 第6回定期事業者検査要領書(肉厚測定)における必要最小肉厚の工事認可計画書記載数値との相違について |
| 2005/04/18 | 7号機 | MSV水圧ナット閉止プラグ固着について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/04/18 | 7号機 | 主変圧器冷却ファン用電動機(No.1 - 4、No.4 - 3) ブラケット摩耗について |
| 2005/04/18 | 7号機 | バー回転式スクリーン(A)用電動機(カップリング)について |
| 2005/04/18 | 7号機 | バー回転式スクリーン(A)用電動機(カップリング)について |
| 2005/04/18 | 7号機 | トラベリングスクリーン(A)電動機(カップリング)について |
| 2005/04/18 | その他 | 大湊側焼却設備 換気空調系給気処理装置冷却コイル温度調節弁フェール動作について |
| 2005/04/18 | その他 | 大湊側焼却設備 換気空調系冷水ポンプ定格点確認について |
| 2005/04/18 | その他 | エンピクラフト社供給温度調節三方弁 フェール時動作状態相違について |
| 2005/04/19 | 2号機 | RBM(B)CH動作の不具合について |
| 2005/04/19 | 2号機 | D/Sプール床ライニングプレートの圧痕について |
| 2005/04/19 | 3号機 | HECW(D)潤滑油温度 高/低ANNの不具合について |
| 2005/04/19 | 3号機 | 定期事業者検査 配管肉厚測定の検査要領書の誤記(必要最小肉厚値)について |
| 2005/04/19 | 3号機 | 蒸気タービン設備検査(その1) 検査要領書の誤記(測定箇所名称の誤記)について |
| 2005/04/19 | 3号機 | CAMS(B)校正ガスN2ボンベレギュレーター二次圧調整不良について |
| 2005/04/19 | 3号機 | LPRM32 - 41A絶縁劣化について |
| 2005/04/19 | 5号機 | RSWストレナ(E)差圧指示計の不具合について |
| 2005/04/19 | 6号機 | R/A・T/A排風機(B)カップリングエレメント不良について |
| 2005/04/19 | 7号機 | DWCダクト取合いフランジエアリークについて |
| 2005/04/19 | 7号機 | N36系 RP - T(A)(B)低圧蒸気入口逆止弁[N36 - F007A/B] スピンドル摩耗について |
| 2005/04/19 | 7号機 | 排気筒放射線モニタFQ動作の不具合について |
| 2005/04/19 | 7号機 | トラベリングスクリーン(A) フレームガイドレール部摩耗について |
| 2005/04/19 | その他 | 大湊側焼却設備 冷却水系TCV 開度指示の表示不適合について |
| 2005/04/20 | 3号機 | N39系 SJA E駆動蒸気管ドレントラップバイパス弁[N39 - F019]ベローズリークについて |
| 2005/04/20 | 3号機 | PCVL/T水蒸気分圧(PV2)の表示不良事象について |
| 2005/04/20 | 3号機 | 取水電源トレンチ東側排水ポンプの不具合について |
| 2005/04/20 | 3号機 | S/Bコールドランドリー加湿器(C)エラー発生について |
| 2005/04/20 | 5号機 | 湿分分離器区域(B)空調機ファン(B)電動機パワーケーブルU相の素線切れについて |
| 2005/04/20 | 6号機 | RCICポンプ室水密扉LSの不具合について |
| 2005/04/20 | 7号機 | 給水調節弁バイパス弁空気配管継手劣化について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/20 | 7号機 | 復水器(A)タービンバイパス蒸気入口座指示模様について |
| 2005/04/21 | 1号機 | 安全弁検査(その1)による圧力計接続部からの漏洩事象について |
| 2005/04/21 | 1号機 | 燃料交換機エアコンプレッサー8M吐出側配管継手部漏洩について |
| 2005/04/21 | 1号機 | 荒浜側液化室素貯槽保圧ライン(AC-518)ピンホールについて |
| 2005/04/21 | 2号機 | CUW系弁シートリークについて |
| 2005/04/21 | 3号機 | 主発電機初期用励磁サイリスタパネルユニット内部品碍子損傷について |
| 2005/04/21 | 4号機 | 第4抽気管ドレン弁(A)の不具合について |
| 2005/04/21 | 5号機 | 復水器連続洗浄装置ボール回収器(C)出口弁モータ過負荷トリップ事象について |
| 2005/04/21 | 5号機 | 湿分分離器区域(B)空調機ファン(B)電動機の外扇ファン用キー押さえボルトの変形について |
| 2005/04/21 | 7号機 | HCU PI,PS配管継手部よりN2ガス漏えいについて |
| 2005/04/21 | 7号機 | CV#2クロスヘッド固着について |
| 2005/04/21 | 7号機 | ドレン弁通水不具合について |
| 2005/04/22 | 1号機 | FPCブリコートタンク水位低ANN発生事象について |
| 2005/04/22 | 6号機 | RSW(F)淡水希釈弁 電磁弁の不具合について |
| 2005/04/22 | 6号機 | 原子炉給水系サンプリングフード(H22-P505)蛍光灯SW脱落について |
| 2005/04/22 | 7号機 | 蒸気タービン設備検査(その1)安全弁機能・性能検査における判定基準値外れについて |
| 2005/04/22 | 7号機 | RPS/MSIV TLUトリップバイパス区分 端子台ネジ不良について |
| 2005/04/22 | その他 | 焼却設備建屋内排水系埋設配管ボーリング損傷について |
| 2005/04/22 | その他 | 倉庫自動火災報知設備点検に伴う事務本館火災報知設備の誤報について |
| 2005/04/23 | 3号機 | D/G定格容量確認検査中に、発生予定の警報が発生しなかった件について |
| 2005/04/23 | 6号機 | LDSサンプリング機器上蓋締め付け用ネジの不具合について |
| 2005/04/25 | 1号機 | 原子炉給水系サンプル減圧ラック自動減圧機構安全弁の不具合について |
| 2005/04/25 | 2号機 | 発電機密封油系弁(N44-F009)グランドリークの不具合について |
| 2005/04/25 | 3号機 | 原子炉保護系インターロック機能検査(その4)検査中における手順の誤記の見落としについて |
| 2005/04/25 | 3号機 | TARMS2サーバ2ファン・温度の不具合について |
| 2005/04/25 | 3号機 | 安全保護系設定値確認検査要領書(核計装)RBMch.B検査準備手順の誤記について |
| 2005/04/25 | 3号機 | CF/CD計算機用CRT#1タッチ操作不能について |
| 2005/04/25 | 3号機 | CUW粉末樹脂沈降分離槽Bスラッジ液位計の不具合について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/04/25 | 7号機 | EHC高圧油ポンプ(A)コンペンセータ調整不良について |
| 2005/04/26 | 3号機 | 原子炉格納容器スプレイ系機能検査における不適切な計器校正データ使用による検査成績書の訂正について |
| 2005/04/26 | 3号機 | 定期事業者検査向け点検結果報告通知書添付計器校正データの誤提出について |
| 2005/04/26 | 3号機 | E11 - F008Aフレキシブル電線管折損について |
| 2005/04/26 | 3号機 | プロセス放射線モニタ機能検査成績書の不適合について(その3) |
| 2005/04/26 | 7号機 | D/G(A)排ガス温度熱電対(A-13)フレキシブル電線管はずれについて |
| 2005/04/26 | 7号機 | スクリーン洗浄ポンプ 洗浄ラインの不具合について |
| 2005/0419 | 7号機 | D/G(A)発電機軸受メタル浸透探傷検査時の割れによる指示模様が見られた件について |

5. 不適合管理委員会審議件数

| グレード | 件数 |
|------|-----|
| As | 0 |
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 46 |
| D | 349 |
| 対象外 | 12 |
| 総計 | 416 |