

## 不適合情報

2020年10月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	水素供給設備No. 5水素トレーラー用アース線に腐食による断線を確認した。当該アース線を修理。	2020/10/22	
2	3号機	サービス建屋地下階還気温度制御計の数字表示器に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/10/22	
3	3号機	原子炉建屋付属棟地下1階(非管理区域)南東コーナー上部ハッチから雨水の浸入および床面に水溜り(約250cc)があることを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を調査し修理。	2020/10/23	
4	4号機	復水ろ過器用天井クレーン年次点検における試運転時、天井クレーンが動作しないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/10/23	
5	5号機	タービン建屋2階(管理区域)北西壁面に雨水の浸入および床面に水溜り(約10cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を調査し修理。	2020/10/25	