

不適合情報

2021年3月10日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気管の点検時、伸縮継手サポートに取り付け位置のずれを確認した。当該サポートの取り付け位置を修正。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/03/05	
2	6号機	原子炉建屋屋外における外壁面への穴開け作業時、埋設接地線を損傷させたことを確認した。当該接地線を修理。	2021/03/05	
3	6号機	サービス建屋1階(非管理区域)における床面への穴開け作業時、埋設火災報知設備用電線管およびケーブルを損傷させたことを確認した。当該電線管およびケーブルを修理。なお、損傷したケーブルの火報エリアの火気・危険物取扱作業を禁止。	2021/03/06	