

**不適合情報**

2021年4月8日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	取水口除塵装置バー回転式スクリーン(D)に、異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/04/03	
2	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)点検の気密確認において、バランス配管電磁弁に空気の漏えいを確認した。当該弁を修理。	2021/04/02	
3	6号機	漏電遮断器点検時、タービン建屋常用電気品室循環水系プロセス(C)凍結防止ヒータ回路の遮断器に、動作時間が許容値を逸脱していることを確認した。電源停止の安全処置を実施。当該遮断器を交換。	2021/04/02	
4	7号機	サプレッションプール浄化系非常用補給ライン試験可能逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/04/04	
5	7号機	緊急時対策所の衛星電話設備(5台中1台)に、通話不良を確認した。調査の結果、屋外アンテナおよび同軸ケーブルの異常と判明。当該設備を点検・修理。	2021/04/06	
6	7号機	No. 3ガスタービン発電機車に、吸気フィルタ圧力異常警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/03/15	
7	その他	構内配電線ケーブル取替工事において、第二企業センター向け高圧ケーブルの被覆に損傷を確認した。損傷は被覆部のみで火災発生リスクは低く、構内配電線高圧配電盤にも異常の兆候は確認されていないため、養生テープで仮復旧を実施。なお、当該ケーブルは2021年7月に取り替え予定。	2021/04/06	