

不適合情報

2022年3月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 換気空調系環境改善用冷水ポンプ(B)の吐出圧力計に指示固着を確認した。当該圧力計を点検・修理。 | 2022/03/03 | |
| 2 | 5号機 | 大湊側洗濯設備洗濯機(A)所内用空気圧縮系電磁弁の作動試験において、電磁弁エアホースに圧縮空気の漏えいを確認した。当該エアホースを交換。 | 2022/02/24 | |
| 3 | 5号機 | 大湊側洗濯設備洗濯乾燥機(C)の点検時、駆動用チェーンにゆるみを確認した。当該チェーンを交換。 | 2022/02/24 | |
| 4 | 5号機 | 原子炉建屋管理区域の南東階段室(4箇所)、南西階段室(1箇所)、北東階段室(1箇所)、北西階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2022/02/14 | |
| 5 | 6号機 | タービン建屋管理区域の南東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2022/03/03 | |
| 6 | 6号機 | 原子炉建屋管理区域の北西階段室(3箇所)、南東階段室(1箇所)、非管理区域の南階段室(1箇所)、タービン建屋管理区域の南階段室(1箇所)、南西階段室(2箇所)、非管理区域の熱交換器エリア北側階段(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2022/02/28 | |