

不適合情報

2022年3月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 7件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 1 | 5号機 | 停止中の換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)凝縮器の冷却水出入口差圧計に指示固着を確認した。当該差圧計を交換。 | 2022/03/14 | |
| 2 | 6号機 | 原子炉建屋最上階(管理区域)での作業中、折損したドリルの先端部を発見した。当該ドリルの先端部を回収。異物混入防止の徹底について注意喚起を実施。 | 2022/03/11 | |
| 3 | 7号機 | 中央制御室において、デジタル型安全保護系制御システム(I)インターフェース軽故障警報の発生を確認した。調査の結果、中央演算装置基盤のエラーランプが点灯していることを確認した。演算装置をリセットし点検・修理。 | 2022/03/14 | |
| 4 | 7号機 | 原子炉建屋管理区域の原子炉冷却材浄化系逆洗水受タンク・配管・弁室階段(1箇所)、非管理区域の北側階段室(2箇所)に、誘導灯の不点を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2022/03/11 | |
| 5 | 7号機 | 中央制御室において、制御棒操作監視系重故障警報の発生を確認した。調査の結果、中央演算装置基盤のエラーランプが点灯していることを確認した。演算装置をリセットし点検・修理。なお、原子炉内の燃料は全数取り出し中で、制御棒の操作・監視要求もないため機能に影響なし。 | 2022/03/14 | |
| 6 | 7号機 | タービン建屋管理区域の南東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2022/03/15 | |
| 7 | 7号機 | 原子炉建屋非管理区域の北側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2022/03/15 | |