

不適合情報

2022年8月31日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	取水口除塵装置バー回転式スクリーン(A)点検の洗浄水弁取り付け作業において、FRP(繊維強化プラスチック)配管一次側ルーズフランジに腐食を確認した。当該フランジを交換。	2022/08/25	
2	4号機	中央制御室信号入出力コンピュータ用プリンター(PRT1)に印字不良を確認した。当該プリンターを交換。なお、PRT2は正常で、印字に問題なし。	2022/08/25	
3	5号機	計装用圧縮空気除湿装置(B)点検後の動作確認において、系統圧力が低下し待機状態とならないことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、A系は正常で除湿機能に影響なし。	2022/08/27	
4	7号機	中央制御室天井内貫通部調査終了後の退出時、天井ボードが損傷し足場板および天井ボードを落下させたことを確認した。当該事象の原因を調査し天井ボードを修理。なお、ボード落下によるけがの発生、設備の損傷なし。	2022/08/27	