

不適合情報

2023年11月10日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	循環水ポンプ建屋天井クレーンの起動において、運転室内の電源盤主電源の漏電遮断器が動作していることを確認した。調査の結果、漏電遮断器のレバーが固着したことが原因と判明。受電盤主電源スイッチおよび運転室内の主電源スイッチに操作禁止表示を貼り付け。当該事象の原因を調査し修理。	2023/11/06	
2	2号機	高電導度廃液系液位記録計の画面に、異常を示す表示が発生しデータを記録紙に打点していないことを確認した。調査の結果、ベン駆動用の糸が切断していたことが判明。当該ベン駆動部を修理。	2023/11/04	
3	2号機	タービン建屋(非管理区域)東側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/11/07	
4	3号機	サービス建屋換気空調系給気フィルタ(96枚のうち22枚)に、破損を確認した。当該フィルタを交換。	2023/11/07	
5	その他	発電所構内の松くい虫被害木伐採において、当初は残置する扱いとしていた松(5本)について、伐採作業時に確認した際、松くい虫の被害がでている可能性、生育が不十分で公衆に影響を与える可能性が高いことから、自治体への届出不要として伐採した。また、伐採後の自治体確認も行っていなかったことが判明。当該事象について自治体に報告済。	2023/11/06	