

不適合情報

2023年12月12日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	タービン建屋(管理区域)西側中央階段室に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/12/07	
2	その他	1号機中央制御室屋外放射線監視盤のモニタリングポスト警報試験において、線量率高および高高の警報が発報しないことを確認した。調査の結果、モニタリングポスト点検モード切替え時に警報を発報させる機能の不具合と推定。設定を変更して再試験を行い、問題のないことを確認。当該事象の原因を調査。なお、観測データの対外伝送に影響はなく、警報発報となるような変動もなかったことを確認済み。	2023/11/28	
3	その他	技能訓練施設火災監視盤に、監視線異常の警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙のないことを確認済み。当該監視盤の中継器を交換し復旧済み。	2023/11/30	