

不適合情報

2025年8月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	高電導度廃液系収集ポンプ出口導電率計サンプル戻り弁を閉操作したが、開閉表示ランプが全閉表示とならないことを確認した。開度位置検出スイッチの動作不良と推定。当該位置検出スイッチを点検・修理。	2025/07/24	
2	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)北西側通路の火報注意報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動によるものと判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/07/17	
3	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換	2025/07/30	
4	4号機	原子炉建屋計測設備点検において、原子炉補機冷却系サージタンク水位計のケーブル保護装置に伝送不良を確認した。当該装置を交換。	2025/07/08	
5	4号機	原子炉建屋送風機(A)吸込側ダクトの下部周りに、腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/07/30	
6	6号機	復水補給水系屋外配管の弁・配管・配管サポートに、腐食を確認した。当該設備を修理。	2025/07/18	
7	6号機	タービン建屋天井クレーンに故障警報ランプが点灯し、動作しなくなったことを確認した。警報をリセットし走行可能状態に復旧済み。当該事象の原因を調査。	2025/07/29	