

不適合情報

2025年8月27日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下5階(管理区域)低圧炉心スプレイポンプ室の火災警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動による誤報と判明。当該感知器を交換。	2025/08/24	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下5階(管理区域)ストームドレン処理系収集タンク室の感知器(03083)異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/24	
3	2号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下5階(管理区域)ストームドレン処理系収集タンク室の感知器(03082)異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/25	
4	3号機	中央制御室防災監視盤に、海水熱交換器建屋1階レイダウンエリアの火災警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動による誤報と判断。当該感知器を交換。	2025/08/23	
5	3号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下5階(管理区域)スラッジ移送ポンプ予備設置室の感知器異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/08/25	
6	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)が起動／停止を繰り返していることを確認した。調査の結果、蒸発器出口冷水温度計のずれと判明。当該温度計を点検・調整。	2025/08/23	
7	6号機	中央制御室において、タービン・発電機関係制御装置軽故障警報の発生を確認した。調査の結果、電源装置異常を確認。当該電源装置を交換。	2025/08/22	
8	6号機	制御棒動作試験において、制御棒(1本)が全挿入の位置から引き抜けないことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/08/25	