

不適合情報

2025年10月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	原子炉建屋排気隔離弁(B)点検において、急速排気弁継手部に微量な空気の漏えいを確認した。当該排気弁を交換。	2025/09/26	
2	3号機	母線連絡(3SA-1～3A-1)電力量計不具合に伴い、休止設備である所内変圧器(3B-1)電力量計との交換を実施した際に、プロセス計算機母線連絡(3SB-1～3B-1)電力量に、アナログ計器とのズレがあることを確認した。調査の結果、設備図書からは読み取りにくいケーブルが存在し、未接続であったと判明。当該ケーブルを接続し、プロセス計算機母線連絡(3SB-1～3B-1)電力量が正常に表示されることを確認済み。	2025/09/29	
3	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプ吸込温度計に、動作不良を確認した。調査の結果、当該温度計内部スイッチ接点の固着によるものと推定。当該温度計を交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/10/01	
4	6号機	廃棄物処理建屋(非管理区域)南東側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/10/05	
5	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)機関出口ディーゼル冷却水温度計に、動作不良を確認した。調査の結果、当該温度計内部スイッチ接点の固着によるものと推定。当該温度計を交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/10/02	