東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## 不適合情報

2025年11月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. CAQ高 O件
- 2. CAQ中 O件
- 3. CAQ低 O件

## 4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	中央制御室防災監視盤に、主中継器異常の警報発生を確認した。調査の結果、中継器電源基盤の不 具合と推定。当該基盤を交換。なお、火災監視機能に影響なし。	2025/11/04	
2	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)点検において、シリンダーヘッド(No. 6)排気弁ケースに軽微な傷を確認した。当該排気弁ケースを交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/11/19	
3	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。 当該誘導灯を交換。	2025/11/19	