

不適合情報

2026年1月26日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	海水熱交換器建屋東側扉に、開閉不良を確認した。調査の結果、扉枠が変形し扉に接触していることが判明。当該扉枠を修理および扉の取付位置を調整し復旧済み。	2025/12/01	
2	6号機	主発電機軸受(No. 9、10)窒素ガス緊急放出配管の接続部に、オリフィス(配管が細くなる部分)が取り付けられていないことを確認した。当該接続部にオリフィスを取り付け復旧済み。	2026/01/20	