

不適合情報

2026年6月9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	大湊側補助ボイラー建屋1階(非管理区域)非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプの吐出配管に微小な孔が発生し、水(約120cc)が滴下していることを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。止水カップリングにより応急処置済み。当該配管を交換。	2026/06/04	
2	その他	2号機および4号機のタービン制御弁長期停止関連工事において、工期延長の契約手続きに不備を確認した。契約変更手続きを実施。	2026/06/04	