

不適合情報

2026年7月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	原子炉補機冷却海水系の弁点検において、ストレーナー(C)ブロー弁弁体・弁座側ゴムライニング(シール部)の剥離・減肉を確認した。当該ブロー弁を交換。	2026/07/09	
2	4号機	原子炉補機冷却海水系の弁点検において、ストレーナー(E)ブロー弁弁体・弁座側ゴムライニング(シール部)の剥離・減肉を確認した。当該ブロー弁を交換。	2026/07/09	
3	4号機	原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)非常用ディーゼル発電機(A)ディタンク室において、燃料油バイパス弁分解点検中に配管内の残油(約4リットル)が養生外にこぼれたことを確認した。公設消防に連絡し確認を受けた結果、危険物漏えいではないと判断された。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/07/15	
4	7号機	原子炉建屋地下2階(管理区域)原子炉内蔵型再循環ポンプモーターフロアにおいて、古いタバコの吸い殻(1本)を発見した。当該タバコを回収済み。当該事象および管理区域へのタバコの持込禁止を周知。	2026/07/14	