

不適合情報

2026年8月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	原子炉建屋地下1階(非管理区域)B系ーC系非常用電気品室連絡扉のB系側ドアノブが脱落し、閉できないことを確認した。当該ドアノブを交換し復旧済み。	2026/07/12	

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	低電導度廃液系ろ過器逆洗水受タンク液位計点検において、計器精度の逸脱を確認した。調査の結果、指針のずれと判明。当該液位計を校正し復旧済み。なお、前回点検以降の記録について影響評価を行い、問題のないことを確認済み。	2026/07/30	
2	その他	1～7号機中央制御室の衛星電話・衛星FAX(自主設備)点検において、すべての衛星電話・衛星FAXで通信不良を確認した。当該衛星電話・衛星FAXを交換。	2026/03/31	
3	その他	免震重要棟ホットライン室の衛星FAX(自主設備)点検において、通信不良を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/06/05	
4	その他	荒浜側焼却設備トリチウムサンプリング装置(A)のサンプルガス圧力が低下し、圧力調整ができなくなったことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、サンプリング装置(B)に異常はなく、測定に影響なし。	2026/07/22	