

不適合情報

2026年9月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)の潤滑油に水分が混入していることを確認したことから、保安規定で要求される措置を講じた上で点検を実施していたところ、シリンダヘッドに不具合が確認された。このため、機器の故障および損傷等が発生しているとみなし、6号機および7号機の保安規定で定める運転上の制限からの逸脱を判断した。保安規定で要求される措置については実施済みで、定められた期間内(9月19日まで)に復旧作業を実施。なお、原子炉の運転、使用済燃料プールの冷却および放射能への影響がないことを確認済み。 【2026年9月10日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260910p.pdf	2026/09/10	

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	原子炉補機冷却水系(B)計装品点検において、原子炉補機冷却水系常用緊急遮断弁が全閉し、換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)が停止したことを確認した。緊急遮断弁の開操作および冷凍機(D)を再起動し復旧済み。当該事象の原因を調査。	2026/09/11	

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/09/10	
2	2号機	タービン建屋地下1階(管理区域)主油タンク室の南側防火扉が、自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・調整。なお、手動による閉操作に問題はなく、防火扉としての機能に影響なし。	2026/09/11	
3	2号機	原子炉建屋最上階(管理区域)天井クレーンの制御盤を更新作業にともない撤去したところ、古いタバコの吸い殻(1本)を発見した。当該タバコを回収済み。当該事象および管理区域へのタバコの持込禁止を周知。	2026/09/12	
4	5号機	大湊側雑固体廃棄物焼却設備点検において、二次バーナープロパンガス減圧弁出口圧力計の指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該圧力計を交換。	2026/09/10	