

件名	柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒パターン調整に伴う出力変化について
通報日	平成18年7月19日、25日
概要	<p>7号機の燃料棒からガス状の放射性物質が原子炉冷却材中に漏れ出た可能性があることから、制御棒の操作により調査を行います。これに伴い出力変化が予定されていますので、お知らせします。</p> <p>実施予定日 7月19日14:00～7月31日19:30 出力変化 約138.0万kWから約75.0万kWまで低下</p>