

件名	敷地内の火災（荒浜側立坑付近のケーブル洞道内の火災について）
通報日	2018年11月1日
概要	<p>〈第一報〉</p> <p>本日、本日、柏崎刈羽原子力発電所において火災・発煙が確認されたことから、消防署へ緊急通報を行いました。状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所： 荒浜立坑 屋外 ○発生時間： 6時28分 ○通報時間： 6時31分 ○状況： 発煙 ○外部への放射能の影響： なし <p>〈第二報〉（第一報からの追加情報(○)、修正情報(◇)）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇発生場所： 荒浜側立坑（ケーブル洞道立坑入口から北側に約70m地点）屋外 ○燃えたもの： ケーブルの熔融 ○消防署による判断有無： 火災と判断、鎮火は確認中 ○プラントの運転状況： 停止中 ○負傷者の有無： なし ○自衛消防隊の出動： あり ○備考： <ul style="list-style-type: none"> ・9時00分、公設消防により火災と判断されました。 ・これまでに炎は確認されておらず、現在、発煙もありません。 ・なお、燃料プールの冷却及び外部電源のプラント設備への影響はありません。 ・また、外部への放射能の影響はありません。 <p>〈第三報（最終報）〉（第二報からの追加情報(○)、修正情報(◇)）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇発生場所： 荒浜側立坑（ケーブル洞道立坑入口から南側に約70m地点）屋外 ◇消防署による判断有無： 8時45分鎮火、9時00分火災判断 ○備考： <ul style="list-style-type: none"> ・公設消防による現場確認の結果、8時45分に「鎮火」確認、9時00分に「火災」判断されました。 ・なお、現場では炎は確認されておらず、消火活動は行っておりません。 ・今後、本事象の原因調査を行います。 ・なお、第二報にてお知らせした、発生場所に訂正がございます。併せて添付の発生場所伝達図も訂正します。 <p>(11月1日公表済み)</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2018/30110101p.pdf</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2018/30110102p.pdf</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2018/30110103p.pdf</p>