

核物質防護に関する不適合情報

2025年4月7日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。  
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。  
[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/pp/pdf/policy.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf)

1. 公表区分Ⅰ0件
2. 公表区分Ⅱ0件
3. 公表区分Ⅲ0件
4. 公表区分その他5件

| NO. | 不適合事象                                                                                                            | 発見日       | 備 考 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1   | 原子力規制庁より、核物質防護対象情報システムを構成する装置の接続状況などが分かるネットワーク構成図について、情報の誤記を指摘された。なお、他の設備資料等で有事の対応は可能であった。ネットワーク構成図を修正し、情報を更新した。 | 2023/12/8 |     |
| 2   | 核物質防護上の扉の認証装置が、正常に動作しないことを確認した。なお、障壁機能は維持。調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。                          | 2024/8/7  |     |
| 3   |                                                                                                                  | 2024/10/3 |     |
| 4   | 監視用設備の異常を確認した。なお監視機能は維持。調査の結果、設備面の不具合であったことから、不具合箇所を交換し、正常な状態に復旧した。                                              | 2024/10/8 |     |
| 5   | 監視カメラの洗浄機能が、正常に動作しないことを確認した。なお、監視機能は維持。調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。                             | 2025/2/23 |     |