

区分：Ⅲ

号機	4号機	
件名	電力ケーブル洞道換気空調機室におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 22 年 1 月 25 日午前 10 時 50 分頃、4号機の電力ケーブル洞道換気空調機室（非管理区域）において、制御ケーブル修理工事を実施中の協力企業作業員が、現場に設置されている洞道入口扉上部スペース（幅：約 1.7m×奥行き：約 2.4m）で制御ケーブルの布設作業を行っていたところ、バランスを崩して高さ約 2.5mから落下し、腰および臀部を強打したことから、救急車にて病院に搬送しました。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>現在診察中ですが、これまでの診察の結果、第4腰椎圧迫骨折と診断されています。今回の事例を当社社員や協力企業に対して周知し作業安全に努めます。なお、再発防止対策については別途検討します。</p>	

4号機電力ケーブル洞道換気空調機室におけるけが人の発生場所

