



区分：Ⅲ

号機	1号機	
件名	原子炉建屋屋上部（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2015 年 10 月 9 日午後 2 時 50 分頃、1 号機原子炉建屋屋上部（屋外）において、外壁補修工事に従事していた協力企業作業員 1 名が、溶かしたアスファルトの入った一斗缶を運搬しようとした際にバランスをくずし、アスファルトがはね、当該作業員と周辺で作業を行っていた別の作業員 1 名、計 2 名がやけどを負いました。</p> <p>やけどの箇所は、1 名は右手甲と顔面右ほほ、もう 1 名は顔面左ほほで、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	2015 年 10 月 9 日午後 5 時現在、病院において治療を受けております。	

原子炉建屋屋上部（屋外）におけるけが人の発生について



発生場所
(※ 1号機原子炉建屋屋上部)

柏崎刈羽原子力発電所 1号機 屋外