


区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>6号機</p>	
<p>件名</p>	<p>原子炉建屋地下2階（管理区域）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2018年6月21日午後2時30分頃、6号機原子炉建屋地下2階原子炉再循環系／制御棒駆動系補修室（管理区域）において、制御棒駆動機構点検作業に従事していた協力企業作業員が、点検用の水槽内にてラチェット※を使用してボルトを緩めた際に、ラチェットを持っていた左手小指をラチェットと点検用の水槽のふちに挟んでしまい負傷しました。</p> <p>当該作業員については、業務車両にて病院へ搬送しました。 なお、当該作業員の身体への放射性物質の付着はありません。</p> <p>※ラチェット：ボルトを締め付けおよび緩めるための工具</p> 	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>診察の結果、左手小指挫創と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、作業に従事する関係者に事例周知し注意喚起を図るとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

6号機原子炉建屋地下2階（管理区域）におけるけが人発生について



柏崎刈羽原子力発電所6号機原子炉建屋地下2階