

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について (第2報)

2019年10月18日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

大湊側補助ボイラー建屋 2階 電源室

■非管理区域 □管理区域 □屋外

○発生時間(当社確認時間) 16時 01分 (当直長による発煙確認時間)

○状況 ■発火 ■発煙 □確認中

○燃えたもの

480V 電源盤

○119番通報時間 16時 01分 (消防署への入電確認時間)

○消防署による判断有無 16時 40分 ■鎮火 □火災でない □確認中

○当該プラントの運転状況 □運転中(変化なし) □停止中(変化なし)

□火災の影響により停止 ■対象外(屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 □有り ■無し □確認中

○負傷者の有無 □有り( 名) ■無し □確認中

○自衛消防隊の出動 ■有り □無し □確認中

\*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

現場にて電源盤の受電操作を行っていた協力企業作業員が電源盤からの発煙を確認し、速やかに当直長へ連絡。火災と判断し16時01分に119番通報実施。  
その後、発火を確認したことから16時07分に協力企業作業員が消火器による消火活動を行い、火が消えたことを確認。

16時16分に公設消防が発電所入構。

16時40分に公設消防による鎮火確認。火災の原因については調査中。

なお、第一報での発生時間及び119番通報時間については、公設消防に確認し16時01分に訂正。

以上

TEL (0257) 45-3131