

(お知らせ)

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所 5 号機の炉内作業に伴う

チェーンリングの落下および回収について

平成 15 年 12 月 20 日

東京電力株式会社


柏崎刈羽原子力発電所

当所 5 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は平成 15 年 3 月 1 日から第 10 回定期検査を実施しておりますが、昨日午後 7 時頃、原子炉内の作業に使用していた電動クレーンに付いているケーブルの保護用チェーンが切れ、チェーンリングの 1 個が外れて、なくなっていることを確認しました。


なくなったチェーンリングが、原子炉内に落下した可能性があるため、炉内の調査を進めていたところ、本日午前 2 時 30 分頃、炉内上部格子板上に当該チェーンリングを発見し回収しました。

なお、原子炉内に燃料は装荷されていないため、燃料に問題はありません。


以 上



柏崎刈羽原子力発電所 5号機
事象概略図



チェーン切断箇所の写真



チェーン切断箇所概略図