

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第1報) 続報 ・ **最終報**

20 21 年 10 月 25 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL : 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	1 号機 屋外 主変圧器エリア	
	管理区域 ・ <b>非管理区域</b>	
発生時刻 (当社確認時刻)	17 時 24 分 頃 (消防連絡時刻)	
状況	発火 ・ 発煙	
燃えたもの	中継端子台 (詳細は調査中)	
消防署による判断	18 時 48 分 頃	
	確認中	火災でない ・ <b>火災</b> ・ 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ <b>停止中</b>	
当該プラントへの影響	<b>影響無し</b> ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	<b>無し</b> ・ 有り ( 名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	<b>無し</b> ・ 有り

\* 第 報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

本日、1号機にて主変圧器の排水ポンプのケーブル端子にて焦げ跡が確認されました。

当該ポンプは昨日不具合が発生したことから本日点検を実施しておりました。

一般回線にて公設消防へ連絡を実施しました。

その後、公設消防による現場確認の結果18時48分「火災」と判断されました。

本件は、火災であると判断されたことから、公表区分「I」として扱います。

今後、焦げ跡の発生に至った原因等について調査いたします。

以上