

プレス公表（運転保守状況）

2019年7月11日

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
①	2018年 8月30日 9月6日 9月12日 10月3日 10月29日 12月4日 12月12日 2019年 1月31日 2月28日 3月5日 3月18日 4月12日 5月30日 6月18日	1号機	非常用ディーゼル発電機の過給機の軸固着について（区分Ⅰ）	<p>【事象の発生】 当社柏崎刈羽原子力発電所は、2018年8月30日に発生した1号機の非常用ディーゼル発電機の出力低下の原因調査をしていましたが、9月6日に過給機の軸が固着していることを確認しております。</p> <p>【対応状況】 当社は、1号機の非常用ディーゼル発電機の出力低下および過給機の軸固着に関して、原因調査結果と再発防止対策についての報告書を取りまとめ、3月5日および4月12日、原子力規制委員会に提出いたしました。報告書の内容については、5月30日に同委員会において開催された「第6回原子力施設等における事故トラブル事象への対応に関する公開会合」にてご説明させていただきます。</p> <p>5月30日の公開会合において回答した内容および、いただいたご指摘を踏まえ、内容を補正した報告書を、6月18日、原子力規制委員会に提出いたしました。</p> <p>なお、4月12日に提出した報告書から原因と対策の内容について変更はございません。</p> <p>当社は、再発防止対策を徹底するとともに、継続的な改善に取り組み、発電所の安全性向上に努めてまいります。</p> <p style="text-align: right;">（2019年6月18日までにお知らせ済み）</p> <p><u>今回の事象を受けて実施する点検については、6月19日の原子力規制委員会での議論を踏まえ、以下を実施する予定です。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・全ての過給機に対するレーシングワイヤ孔高さの測定 ・過去に取外し・再取付けの実績のあるタービンブレードの交換

プレス公表（運転保守状況）

2019年7月11日

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
②	2019年 7月9日	7号機	屋外重機吊り下ろし作業における油漏れについて（区分Ⅲ）	<p>【事象の発生】 2019年7月9日午前11時40分頃、7号機屋外にてクレーンによる重機の吊り下ろし作業を行っていたところ、重機（吊り荷）の天地が反転し、重機（吊り荷）から燃料（軽油）が漏れたことを確認したことから、柏崎市消防本部へ連絡（一般電話にて実施）しました。 なお、一連の作業でけが人の発生はありません。</p> <p>漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。 また、漏れた油は作業エリアでとどまっております環境への影響はありません。</p> <p>【対応状況】 漏れた油の吸着処理を行うとともに防火対策を実施しています。 また、反転した重機（吊り荷）については今後、復旧方法を検討します。</p> <p style="text-align: right;">（2019年7月9日お知らせ済み）</p> <p><u>※7月9日16時38分頃、当該の重機については安定させるためコンクリート面に下ろした状態にしております。</u></p>

2019年7月11日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所



安定させるため重機をコンクリート面に下ろした状態