

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年7月8日		
号機	-	件名	屋外エリアにおける火災の発生について（区分：I）
【事象の発生】 2025年7月7日午後2時45分頃、屋外作業中、枯草が発火していることを確認し、消火器による初期消火を行い、火は消えています。午後3時19分に一般回線にて消防へ連絡済。 （2025年7月7日にお知らせ済み） - 公設消防により枯草の「ぼや」と判断されました。また、公設消防より鎮火時刻の訂正（事後聞知火災）をいただき、午後4時11分を午後2時47分（初期消火時刻）へ訂正いたします。火災原因は枯草の運搬車のマフラーが枯草に接触したことにより発火へ至ったものと推定しております。 - 今後、原因が確定次第、対策を検討してまいります。 （2025年7月8日にお知らせ済み） 【原因】 - 枯草にマフラー部が接触すると火災の恐れがある等のリスクについて、東電監理員および協力企業作業員は認知しておらず、<u>枯草受入時にそのリスクを踏まえた対応になっていなかった。</u> ① 【対策】 - 新たに受入エリアを設け、受入エリアに枯草を下ろした後は車両を後退させないルールとする。 - 加えて、当該作業に関わる作業員全員に本事案について教育を行う。また、契約更新時の業務説明や作業前の事前検討会で継続的に周知していく。 対策前 対策後			

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年8月21日		
号機	－	件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】 ・ 2025年8月13日午後5時05分頃、大湊屋外エリアにて、協力企業作業員が土木作業における資材の運搬中に、仮置きしていた資材に躓き転倒し、左腕を負傷しました。 当日中に業務車にて医療機関へ搬送いたしました。 【対応状況】 ・ 病院での診察の結果、「左前腕打撲傷」と診断され、治療行為はありませんでした。 ・ その後、痛みが引かないことから、8月20日に病院を再受診したところ「左橈骨（ひだりとうこつ）骨折」と診断されました。 ・ 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。 （2025年8月21日にお知らせ済み）			

②

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2025年9月10日		
号機	-	件名	第二企業センターエリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】 ・ 2025年9月8日午後4時20分頃、第二企業センターエリアにて、協力企業作業員が資機材搬入作業中に、クレーンフックを巻き上げた際に介錯ロープが腰道具に引っ掛かり、2m程度吊り上げられ、落下しました。 その際、左足を強打し、歩行が困難であったため、午後4時34分に救急車を要請し、病院へ搬送しました。 【対応状況】 ・ 病院で診察の結果、「左足甲付近の骨折」が確認され、現在処置中になります。 ・ 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。 （2025年9月10日にお知らせ済み）			

③

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	－	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について（区分：Ⅲ）	公表日	2025年1月27日
号機	－	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について （区分：Ⅲ）	公表日	2025年2月28日