

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年1月22日		
号機	1	件名	排気筒ドレン配管からの空気漏えいについて（区分：Ⅲ）

【事象の発生】

- 2026年1月21日午後3時30分ごろ、1・2号機排気筒下部にあるトレンチ※1内にて、協力企業作業員が排気筒ドレン配管※2（配管内部は管理区域）から空気が漏えいしていることを確認しました。
- 当該箇所の放射能測定の結果、汚染は確認されていません。また、排気筒モニタの数値にも変動がないことから、外部への放射能の影響はありません。

※1 トレンチ：配管等を敷設するための地下に設けた通路
※2 排気筒ドレン配管：雨水を排水するための配管

①

- 配管に錆が生じており、そこからの漏えいを確認していることから1月21日に補修を実施しております。

(2026年1月22日にお知らせ済み)

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年1月28日		
号機	—	件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】			
・2026年1月27日午前11時頃、大湊屋外エリアにおいて、協力企業作業員が、階段を降りていた際に足を滑らせ、踏ん張ったところ、左足を負傷しました。 その後、午後1時10分に業務車にて医療機関へ搬送しました。			
【対応状況】			
・医療機関での診察の結果、「左足関節捻挫・左下腿筋肉痛」と診断されました。 ・今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。			
(2026年1月28日にお知らせ済み)			

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年2月3日		
号機	—	件名	固体廃棄物貯蔵庫エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】			
・2026年2月2日午前8時45分頃、屋外の固体廃棄物貯蔵庫エリアにおいて、除雪作業中の協力企業作業員が右足を繋りました。その後、休息をとったものの右足の痛みが治まらなかったことから、午後2時30分頃に業務車にて医療機関へ搬送しました。			
【対応状況】			
・医療機関での診察の結果、「右下腿三頭筋損傷」と診断されました。 ・今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。			
③	(2026年2月3日にお知らせ済み)		

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年2月3日		
号機	—	件名	荒浜屋外エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）

【事象の発生】

- 2026年2月2日午後2時40分頃、荒浜屋外エリアにおいて、除雪作業中の協力企業作業員が、雪に足を取られ転倒し、左手と左臀部より出血しました。
その後、午後3時27分に業務車にて医療機関へ搬送しました。
なお、本人は自立歩行が可能な状態であり、搬送時点では止まっています。

【対応状況】

④

- 医療機関での診察の結果、「左手掌挫創、左臀部挫創」と診断され、それぞれ縫合しました。
- 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

(2026年2月3日にお知らせ済み)

プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年2月3日		
号機	—	件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
【事象の発生】			
・2026年2月3日午前7時45分頃、大湊屋外エリアにおいて、協力企業作業員が梯子を降りていた際に、足を滑らせ、負傷しました。自立歩行が困難であることから、午前9時13分に救急車にて医療機関へ搬送しました。			
【対応状況】			
・医療機関での診察の結果、「左下腿打撲」と診断されました。 ・今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。			
⑤	(2026年2月3日にお知らせ済み)		

(参考) プレス公表 繼続対応件名リスト

号機	-	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について（区分：Ⅲ）	公表日	2025年1月27日
号機	-	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について (区分：Ⅲ)	公表日	2025年2月28日