

福島第二原子力発電所構外の進入路における火災の発生について（続報）

平成 26 年 1 月 29 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

平成 26 年 1 月 29 日午前 6 時 50 分頃、福島第二原子力発電所構外進入路の金山跨線橋において、橋脚に巻いてある電熱用シートから煙および火らしきものが発生していることを通勤途中の当社社員が発見しました。

その後、現場を確認したところ、焦げ痕は確認しましたが、煙および火らしきものは確認できませんでした。

これを受け、午前 7 時 25 分、消防に連絡しました。

消防による現場確認の中で、協力企業作業員が初期消火活動を行っていることが判明したため、午前 8 時 30 分に火災と判断しました。

（平成 26 年 1 月 29 日お知らせ済み）

当該火災は、午前 7 時 59 分に消防により鎮火確認がなされております（午前 9 時 40 分当社確認）。

今後、原因について調査してまいります。

以 上