福島第二原子力発電所 1 号機使用済燃料プールでの異物等の確認について

平成26年3月6日東京電力株式会社福島第二原子力発電所

福島第二原子力発電所1号機において、平成26年3月3日より、使用済燃料プール内にある使用済燃料貯蔵ラックの点検作業を行っていたところ、3月5日午後1時3分、同プール床面に異物(ワイヤー付きのフック1個、長さ約40cm)があることを当社として確認しました。

今後、当該の異物の回収を行い、混入した原因を調査します。

なお、当該異物の近くの床面に中性子検出器廃棄容器*1本(長さ約50cm×外径約3cm)が横置きになっており、今後、今回の異物との関連について確認します。

当該の異物等による同プール内の燃料等への影響はなく、外部への放射能の影響も ありません。


本点検については、引き続き行うこととしておりますが、今後、異物が発見された際には、点検終了後、取りまとめてお知らせすることとします。

以上

* 中性子検出器廃棄容器

中性子検出器は、原子炉内の中性子の量を計測することで出力を監視する装置であり、中性子検出器廃棄容器は、原子炉内で使用した中性子検出器を細断して格納し廃棄するための容器。

原子炉建屋 6階 現場概略図



※ 類似品を測定し推定(プール内に比較物なし)

約40cm※

福島第二原子力発電所1号機 使用済燃料プール床面における異物等の確認状況