

## 福島第二原子力発電所における主排気ダクト等配管接続部の点検計画について

2015年8月14日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

2015年7月27日に、1号機主排気ダクトと換気系排気筒入口放射線モニタ<sup>\*1</sup>の配管接続部から建屋換気空調系の空気の漏えいが確認された事象を踏まえ（2015年7月28日お知らせ済み）、2015年8月17日から同年9月30日までの予定<sup>\*2</sup>で、主排気ダクトおよび主排気筒に接続している配管の接続部について点検を実施することとしました。

具体的には、以下に該当する箇所を点検対象として抽出し、空気の漏えいの有無を確認するものです。

- ・主排気ダクトおよび主排気筒に接続している放射線モニタの配管接続部
- ・主排気ダクトおよび主排気筒に接続している屋外配管接続部

点検結果につきましては、点検終了後に取りまとめてお知らせします。

また、点検中において配管接続部から建屋換気空調系の空気が漏えいし、その空気から放射性物質が検出された場合には、すみやかにお知らせします。

以上

### \* 1 換気系排気筒入口放射線モニタ

主排気ダクトの空気の一部を連続採取し、排気筒入口の放射線量レベルを常時監視している系統。


### \* 2 2015年8月17日から同年9月30日までの予定

点検には足場の設置が必要となるため、天候などの影響により点検期間が変更となる場合もあります。

(お問い合わせ先)

福島第二原子力発電所広報部

電話：0240-25-4111（代表）



### 点検箇所のイメージ