

福島第二原子力発電所における警戒事態該当事象の発生について（第4報）

2022年3月17日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

本日午前3時18分、原子力災害対策指針および福島第二原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づき、警戒事態該当事象発生連絡後の状況を別紙の通り連絡しております。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）

原子力事業所の名称及び場所	福島第二原子力発電所 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12
警戒事態該当事象の発生箇所(注1)	福島第二原子力発電所1～4号機
警戒事態該当事象の発生時刻(注1)	2022年3月16日23時42分 (24時間表示)
警戒事態該当事象の種類(注1)	その他 所在市町村で震度6弱以上の地震発生
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>3月17日</p> <p>地震後のパトロールの実施状況など</p> <p>02時15分 4号機 使用済燃料プールから溢水防止フェンスを越えた溢水を確認 溢水した量は約0.0003リットル なお、1～3号機は使用済燃料プールからの溢水や漏えいなしを確認</p> <p>02時19分 1号機原子炉建屋南西コーナークローアウトパネル1箇所のコブシ 1個程度開いていることを確認 なお、建屋の負圧は維持されており外気への放射性物質の流出はないことを確認できている</p> <p>02時42分 富岡消防署から消防車1台正門へ到着(サイレン鳴動)</p> <p>02時57分 構内で発生した火報は全て誤報であることを富岡消防署員により確認</p> <p>03時01分 消防車退構</p> <p>排気筒モニタ、モニタリングポストの指示値に有意な変化はありません</p>
その他の事項の対応(注3)	特記事項なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1)最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2)設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3)発電所警戒本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

・上記の連絡内容について、準備が整い次第プレス公表(報道機関に資料配付)を行います。