

(1/1)

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について

(14時08分現在、第2報・最終報)

2022年 3月25日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

本日12時08分頃に発生した地震によるパトロール結果などについてお知らせいたします。

3月16日に発生した地震の影響により隙間が生じた1号機原子炉建屋6階南西コーナーのブローアウトパネルについては、目視による確認の結果、隙間の拡大やその他の異常は確認されませんでした。

現場確認により1～4号機使用済燃料プールからの溢水、漏えいのないことを確認しました。

14時01分 地震後のパトロール終了
使用済燃料の低温冷却、発電所の運営に影響を及ぼす設備トラブルや警報の発生はありませんでした。

この地震による社員、協力企業作業員にケガ人の発生はありません。

以上