

# 福島第一原子力発電所

## Eタンクエリア D-5タンク

### 西側上部フランジ部からの水滴下について

< 参 考 資 料 >

2016年10月6日

東京電力ホールディングス株式会社

#### ○時系列

- 10/6 12:15 EエリアD5タンク西側上部フランジ部より水の滴下を発見  
5～6滴/1秒。堰内水位20～30cm程度あり。(雨水)
- 12:17 水処理当直員が遠隔CCR室にて当該タンクの水位を確認、至近のALPS処理水移送停止後の水位、92.7%に変化がないことを確認。
- 12:31 当該タンクエリアの堰内雨水の移送停止。
- 13:09 当該部からの漏えい水が堰内に落ちないように養生開始。
- 13:40 漏えい箇所養生完了。(仮設受タンクへ受入開始)
- 13:40 移送先準備のため、B6、B7、B8のタンク連結弁「全閉」確認。

#### ○今後の対応

- ・EエリアD5タンク → B6タンクへの移送 (D5タンク: 92.7% → 70%目標)

#### ○漏えい量

最大約32Lと推定

# 漏えい箇所

