

# 福島第一原子力発電所 港湾口ブロックフェンスの補修について

< 参 考 資 料 >  
2 0 1 7 年 3 月 2 日  
東京電力ホールディングス株式会社

## < 概要 >

2017年3月1日、港湾内の魚類出入り抑制対策の一つである港湾口のブロックフェンスの一部が転倒・移動していることを確認したことから、今後、準備が整い次第すみやかに補修を実施する。



## 3月1日に確認された状況

---



正常に着床したブロックフェンスのイメージ



海中のブロックフェンス(底面部が水面方向を向いている)

左写真の赤丸部分と想定される箇所が右写真のように水面方向を向いていることが確認された。

## 【参考】港口部ブロックフェンス

- 設置目的： 港湾口からの魚類の出入りの防止対策として設置した刺し網の補助
- 構造概要： 金属製の枠に金網(フェンス)を取り付けた箱
- 設置時期： 2013年7月



ブロックフェンス設置時の様子