< 参 考 資 料 > 2 0 1 7 年 6 月 8 日 東京電力ホールディングス株式会社


# 陸側遮水壁の状況 (第二段階)

# **TEPCO**

- ○陸側遮水壁は凍結それ自体を目的としたものではなく、建屋 への地下水の流入を抑制し、汚染水の発生を抑制するための 対策である。
- ○第一段階に引き続き、第二段階において山側の未凍結箇所の 一部を閉合することで、建屋周辺への地下水の流入量を減ら すことができ、汚染水の発生を抑制することができる。
- ○第二段階を通じて、陸側遮水壁の効果発現状況を陸側遮水壁 内外の地下水位差およびサブドレン・ウェルポイント・地下 水ドレンの汲み上げ量等により確認していく。
- ○5月22日から,北側と南側で凍土が十分に造成された箇所の成長を制御することを目的として,ブライン循環の停止・ 再循環を繰り返す維持管理運転を始めた。

# 地下水位・水頭状況(中粒砂岩層① 海側)







・地下水位は6/6 9:00時点のデータ

#### 地下水位・水頭状況(中粒砂岩層② 山側)








・地下水位は6/6 9:00時点のデータ

#### 地下水位・水頭状況(互層、細粒・粗粒砂岩層水頭① 海側)






### 地下水位・水頭状況(互層、細粒・粗粒砂岩層水頭② 山側)



#### 陸側遮水壁運用初期における監視項目(第二段階 山側 互層,細粒・粗粒砂岩水位)



#### 8. 陸側遮水壁内外水位










・地下水位は6/6 9:00時点のデータ

#### 【参考】地下水位観測井位置図






地表~GL-2mと第1泥質部境界付近を除く1mピッチで計測されている測温管温度の平均値

注2) 互層部の平均地中温度(赤線)









### 【参考】地中温度分布図(1号機北側)






### 【参考】地中温度分布図(1・2号機西側)






# 【参考】地中温度分布図(3・4号機西側)






## 【参考】地中温度分布図(4号機南側)





# 【参考】地中温度分布図(3・4号機東側)





### 【参考】地中温度分布図(1・2号機東側)



