

千葉県香取市における柱上変圧器からの漏油の発生について

2023年8月31日

東京電力パワーグリッド株式会社
成田支社

2023年8月21日、千葉県香取市長岡において、柱上変圧器^{※1}から絶縁油が土壌、道路、U字構等に漏れた跡があることを当社社員が確認いたしました。

専門機関でPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有分析を行った結果、同変圧器の絶縁油には微量のPCBが含まれていることが判明いたしましたのでお知らせいたします。

(PCB検出量は0.98mg/kg)

関係行政機関の皆さまと現地立ち会いを行い、ご指導をいただきながら、同変圧器は速やかに撤去するとともに、漏れ出した痕跡のあった土壌、道路、U字構等の掘削、除去等の対応を完了、絶縁油が付着した電柱についても建替工事は既に完了しており、周辺環境に影響はないものと考えております。

地域の皆さまをはじめ関係者の方々にご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

以上

※1…柱上変圧器

電柱に設置している機器で、電圧を家庭用の100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

<本件に関するお問い合わせ先>

東京電力パワーグリッド株式会社成田支社
渉外担当 飯村 連絡先 0476-55-5150