

## 柱上用変圧器からの漏油の発生について

2017年10月2日  
東京電力パワーグリッド株式会社  
東京総支社

2017年9月29日（金）午後2時13分、東京都中野区中野において、電柱上に設置した柱上用変圧器\*1から絶縁油が歩道上に漏れ出ていることを、当社社員が確認いたしました。

専門機関でPCB（ポリ塩化ビフェニル）含有分析を行った結果、同柱上用変圧器の絶縁油には微量のPCBが含まれていることが、判明いたしましたのでお知らせいたします。

（PCB検出量は43.0ppm。参考：1ppm=1mg/kg）

同柱上用変圧器および絶縁油が滴下した舗装については、滴下を確認後ただちに絶縁油が拡散しないよう区画し、清掃（拭き取り等）を行うとともに、29日（金）午後11時頃までに掘削を行い、全て回収いたしましたので周辺環境には影響はないものと考えております。

地域の皆さまをはじめ関係者の方々にご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

以 上

### \*1 柱上用変圧器

電柱上に設置している機器で、電圧を家庭用の100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

<本件に関するお問い合わせ先>  
東京電力エナジーパートナー株式会社  
カスタマーセンター東京第二  
連絡先 0120-995-006