

VI. 廃棄物管理に係る測定(随時測定)<計画>

2016/06/03更新

計画番号	記録等の名称 (公開資料の名称)	測定内容等	記録の 作成頻度	アクション レベル	実施経過進捗
VI-01	瓦礫類・伐採木管理票	一時保管エリアに瓦礫類・伐採木を受け入れる際に、表面線量率を測定する	受入の都度	—	運用中
VI-02	汚染水処理設備で発生した廃棄物(第40条)管理票	40条で定められたものを一時保管エリアに受け入れる際に、表面線量率を測定する	受入の都度	—	運用中
VI-03	一時保管エリア状況確認サーベイ記録	各一時保管エリアの状況確認の為の線量率(瓦礫表面線量率、空間線量率、地表面線量率等)を測定する	その都度	—	運用中
VI-04	瓦礫類・伐採木管理票	固体廃棄物貯蔵庫及び仮設保管設備(A・Bテント)に高線量瓦礫を受け入れる際に、表面線量率を測定する	受入の都度	—	運用中
VI-05	ドラム缶外観確認・線量当量率測定記録	ドラム缶を受取・保管する際にドラム缶の線量(表面線量当量率、1m線量当量率)を測定する	廃止	—	記録作成頻度変更のため廃止