

平成 19 年 10 月 24 日

3 号機タービン建屋換気系排気筒モニタの一時的な欠測について

定期検査中の 3 号機において、平成 19 年 10 月 23 日午前 10 時 26 分、3 号機タービン建屋換気系排気筒モニタに関する警報*¹が中央操作室にて発生しました。運転員が現場を確認したところ、当該モニタのサンプリングポンプ*²（A）が停止していることを確認しました。

当該ポンプの状態を確認したところ、特に異常が見られなかったため、午前 10 時 44 分に当該ポンプを再度起動し、サンプリングを再開しました。

なお、当該ポンプが停止していた 18 分間、3 号機タービン建屋換気系排気筒モニタの指示値が欠測していましたが、他の放射線モニタ等の指示値に異常がないことから、放射性物質の放出はなかったものと評価しています。

今後、原因について調査します。

以 上


* 1 3 号機タービン建屋換気系排気筒モニタに関する警報

3 号機タービン建屋内の空気を環境へ放出する際、排気中の放射線を測定する装置に異常が生じた場合に発生する警報。

* 2 サンプリングポンプ

3 号機タービン建屋換気系排気筒から放出される排気をサンプリングするポンプ。2 台設置されている。

3号機タービン建屋換気系排気筒モニタの概要



3号機タービン建屋換気系排気筒モニタ