


< 参考資料 >
平成 24 年 1 月 8 日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 4 号機 使用済燃料プール代替冷却装置 エアフィンクーラー チューブからのろ過水の漏えい



漏えい箇所



エアフィンクーラー B 2 ; 2 箇所漏えい
エアフィンクーラー B 3 ; 2 箇所漏えい

* 使用済燃料プール代替冷却装置の二次系について、A系とB系の二系統あり、それぞれエアフィンクーラーが4台(A1~4、B1~4)ある。