

神奈川県横浜市内において
地上変圧器から漏れた絶縁油の分析結果について（最終報）

平成 26 年 1 月 8 日
東京電力株式会社
神 奈 川 支 店

平成 26 年 1 月 7 日（火）午前 3 時頃、神奈川県横浜市中区内において発生した地上変圧器からの漏油につきましては、すでに当ホームページ上にてお知らせしておりますが、当該絶縁油を専門機関にて分析した結果、P C Bによる汚染のないことを確認いたしました。

地域のお客さまをはじめ多くの方々に大変ご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫びするとともに、今後とも安全管理に努めてまいります。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

○神奈川カスタマーセンター第一

〈川崎市全域・横浜市(泉区・戸塚区・栄区全域・港南区の一部を除く)〉

T E L 0120-99-5772

○神奈川カスタマーセンター第二

〈上記カスタマーセンター第一受け持ちエリアを除く神奈川県内〉

T E L 0120-99-5776