

1/1

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について (9 時 50分現在、第2報・最終報)

2022年 4月 19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

本日、8時16分頃に発生した地震によるパトロール結果などについてお知らせします。

9時45分 地震後のパトロールが終了し、使用済燃料の低温冷却、発電所の運営に影響を及ぼす設備トラブルや警報の発生はありませんでした。

現場確認の結果、全号機の使用済燃料プールからの溢水、漏えいのないことを確認しました。

なお、3月16日に発生しました地震の影響により隙間が生じた1号機原子炉建屋6階南西コーナーのブローアウトパネルについては、目視による確認の結果、隙間の拡大やその他の異常は確認されませんでした。

この地震による社員、協力企業作業員にケガ人の発生はありません。

以上